



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLJ7NP7J7527907
Typbezeichnung	SUP.COM GrtL&K TD140/2.OA6A
Datum der Auslieferung	2017-11-09

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-10-13
Laufleistung	140059 km
Auftragsnummer	440909-00
Mob-Nr: 1/3.820.549	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-03-10
Laufleistung	112412 km
Auftragsnummer	428272-00
Mob-Nr: 1/3.482.094	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schlebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-08
Laufleistung	84861 km
Auftragsnummer	415150-00
Mobi-Nr. 1/3.157.227	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-12-20
Laufleistung	57193 km
Auftragsnummer	401041-00
Mobi-Nr. 2/3.279.617	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-06-28
Laufleistung	30379 km
Aktion 94K1 S-Scheinwerfer-Anpassung	
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Sicherheitscode: 0yXxDGWv-o3ZVP9gsyKAOX4/aNF49c7bq05A74NN-WoQ6kBOFqONjwYonFHA/7Pm DE38555C 2020-10-13 08:16 (+2.0)

Seite 2 von 3



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-28
Laufleistung	30379 km
Auftragsnummer	389410-00
Mobi-Nr. 1/2.571.181	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-11-07
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	374344-00
Durchgeführt von	Schmidt + Koch GmbH Stresemannstraße 122 27576 Bremerhaven Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)