

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# BETRIEBSANLEITUNG



ŠKODA Superb

## Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe<sup>a)</sup>

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>b)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw. Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

<sup>b)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJH7NP9H7547783

CRLB

3V545C SUP.COM GRT STY

SGG LF7Y-F6F6 LA 110KW CRLB

EOA 1D4 7UG 18H 1KU 6FF 1AT 7MM  
1N3 G01 H5C 4UP L08 B01 3QT 4X3  
J2D Q16 8GU



R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



3V0012705AE



ŠKODA

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-18
Laufleistung	60248 km
Auftragsnummer	2018008633
Mobi 1/2.649.366	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schlebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus am Distelberg Geschäft tsbereich Am Eicheneck 8 18273 Güstrow Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

### Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-01-26
Laufleistung	31000 km
AKTION 55J9 Durchgeführt,-Aktion 94K1 Durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus am Distelberg Geschäft tsbereich Am Eicheneck 8 18273 Güstrow Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-12-19
Laufleistung	30315 km
Auftragsnummer	2017011548
Durchgeführt von	Autohaus am Distelberg Geschäft tsbereich Am Eicheneck 8 18273 Güstrow Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

# Komplettnachweis

## Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NP9H7547783
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2017-04-24

## Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-01-06
Laufleistung	121668 km
Mob Marke: 1/3.405.386	
Durchgeführt von	AWUS Bremsweg 1 19057 Schwerin Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja

**1 JAHR  
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB:

**1/3.405.386**



SAD51961201 Stand 03/2019

**SKODA**

**AWUS**

19057 Schwerin

Tel. 03 85 / 4803-0

Hdl.-Nr. 6222940

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-06
Laufleistung	121668 km
Auftragsnummer	2019318707
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li> <li>✓ Schlebedach</li> <li>✓ Wasserablauf</li> <li>✓ Getriebeöl</li> <li>✓ Erweiterter Inspektionsumfang</li> </ul>
Durchgeführt von	AWUS Bremsweg 1 19057 Schwerin Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

# Wartungsliste



Auftrags-Nr. 202001358	Verkaufstyp 3V545C	Kennzeichen AC-F 2370	Zulassung 2017-04-24
Fahrgestellnummer TMBJH7NP9H7547783	MKB CRLB	Kilometerstand 155489	Serviceberater
Verkaufstyp SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A6F	GKB SGG	Modelljahr 2017	Datum 11.11.2020

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)



### Fahrzeug von innen

i.O./ durchgeführt n.i.O. bebohen

Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 02/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


### Fahrzeug von außen

i.O./ durchgeführt n.i.O. bebohen

Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Fahrzeug von unten

i.O./ durchgeführt n.i.O. bebohen

Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>