



# Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 11.2017



# Fahrzeugdatenträger

1	wwzzzz3C z JE165011						
2	3G5 48T						
3	PASSAT Var. HLBMT						
	140 kW TDI D7A						
4	DFH A			SWP			
	LC5BL—L—			TO			
	B0A	V29	G1D	H4X	J2D	DE5	
	—	1AT	1G0	1XX	5RQ	5SL	TR1
	—	3S1	8TB	QI6	I8F	8GV	
	8RM	1ZA	L36	OYE	G01	7MV	

BTT-0507

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PL-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>

**Autohaus Krüger GmbH**



Norsingerstr.12  
79189 Bad Krozingen  
Telefon +49 7633/9269-0  
Info@autohauskrueger.de  
Betriebsnr. 136/62588

10.04.18

Datum

Unterschrift

**Autohaus Krüger GmbH**



Norsingerstr.12  
79189 Bad Krozingen  
Telefon +49 7633/9269-0  
Info@autohauskrueger.de  
Betriebsnr. 136/62588

10.04.18

Datum

Unterschrift

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



**Übergabe-Inspektion**

Datum	2018-03-01
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	62465
Durchgeführt von	Krüger Norsinger Straße 12 79189 Bad Krozingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-12-18
Laufleistung	88022 km
Auftragsnummer	2019009020
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dielektrikstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Huster Guteborner Allee 6 08393 Meerane Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-06-04
Laufleistung	58512 km
Auftragsnummer	2019003992
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Huster Guteborner Allee 6 08393 Meerane Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-10-17
Laufleistung	28926 km
Auftragsnummer	2018007484
Durchgeführt von	Huster Guteborner Allee 6 08393 Meerane Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



### Komplettnachweis

#### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE165011
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDID7A
Datum der Auslieferung	2018-04-10

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-02-22
Laufleistung	148000 km
Auftragsnummer	2021000527
Durchgeführt von	Huster Guteborner Allee 6 08393 Meerane Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-21
Laufleistung	117632 km
Auftragsnummer	2020004309
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Huster Guteborner Allee 6 08393 Meerane Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)