

# BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA




**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-08-27
Laufleistung	30376 km
Auftragsnummer	2018413969
MOB Nr. 1/2.533.845	
Durchgeführt von	BaderMainzI GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2018-03-02
Laufleistung	11 km
Auftragsnummer	2018005840
Durchgeführt von	Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Großmoorbogen 1a 21079 Hamburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NESJ0263811
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2018-03-07

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-25
Laufleistung	94437 km
Auftragsnummer	2019414846

#### MOB Nr. 1/3.204.240

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
------------------------------	---

Durchgeführt von	BaderMainzl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-26
Laufleistung	63138 km
Auftragsnummer	2019404088

#### MOB NR 1/2.890.702

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
------------------------------	---

Durchgeführt von	BaderMainzl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

## Einzelnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE5J0263811
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2018-03-07

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-06-02
Laufleistung	120747 km
Auftragsnummer	2020407947

MOB Nr. 1/3.684.077

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u-Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
------------------------------	---

Durchgeführt von	BaderMainzl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)