

Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ3C z HE171511																																																	
3G5 48Y																																																	
PASSAT Var.					HLBMT																																												
140 kW					TDI D6F																																												
DFC A					SGH																																												
LB7W					TO																																												
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>U16</td> <td>G1A</td> <td>H4X</td> <td>J0B</td> <td>DE5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GU</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYE</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											B0A	U16	G1A	H4X	J0B	DE5				-	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1			-	3S1	8TB	QI6		I8H	8GU				8RM		1ZA	L34	OYE	G01	7MM			
	B0A	U16	G1A	H4X	J0B	DE5																																											
-	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1																																										
-	3S1	8TB	QI6		I8H	8GU																																											
8RM		1ZA	L34	OYE	G01	7MM																																											

BTT-05

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="text-align: center;">  187/48305 MAHAG 81669 München </div> <p style="text-align: center;"><i>18.04.17</i></p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="text-align: center;">  187/48305 MAHAG 81669 München </div> <p style="text-align: center;"><i>19.04.17</i></p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31070	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Nr. 19925	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wischerblätter
 Heinrich Plätz GmbH & Co. Vestische Straße 229 46145 Oberhausen Telefon (0208) 699 55-0 Telefax (0208) 699 55 90	LongLife Mobilitätsgarantie:   163/31836 Stempel des Volkswagen Partners 46145 Oberhausen


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.12.18 oder bei (km-Stand): 60.000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.2.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 63631	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftragsnummer: 25321	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Heinrich Platz GmbH & Co. KG Vestische Str. 229 46045 Oberhausen Telefon (0208) 69955-0 Telefax (0208) 6995590	Long Life Mobilitätsgarantie: PLATZ 2010 133/31836 Stempel des Volkswagen Partners 46145 Oberhausen
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9/19	BFK am (Datum): 4/20
oder bei (km-Stand): 90000	oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 94096	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Kilometerstand: 41205	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Tiemeyer automobile GmbH Vestische Straße 229 46145 Oberhausen Tel.: 02 08 / 69955 - 0 www.plaeta.de	LongLife Mobil PLAETA Ein Unternehmen der Tiemeyer Service Nutzfahrzeuge Audi 120/21833
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsf am (Datum): 05.2020
oder bei (km-Stand): 120.000	oder bei (km-Stand): 120.000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.3.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 122034	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Kilometerstand: 1705	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Tiemeyer automobile GmbH Vestische Straße 229 46145 Oberhausen Tel: 02 08 / 69955 - 0 www.plaetz.de	LongLife Mobilitätsgarantie Stempel des Volkswagen Partners 46047 Oberhausen



Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03.2020 oder bei (km-Stand): 150.000	Palle 1/2 am (Datum): 03.2022 oder bei (km-Stand): 150.000

Volkswagen Service-Nachweis



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE171511
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-04-20

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-01-26
Laufleistung	154353 km
Auftragsnummer	2021260537
Durchgeführt von	Tiemeyer Vestische Straße 221 - 229 46145 Oberhausen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)