



# Betriebsanleitung

## Touran

Ausgabe 05.2017



# Fahrzeugdatenträger

|   |         |     |     |          |     |             |
|---|---------|-----|-----|----------|-----|-------------|
| 1 | WVG ZZZ | 1T  | Z   | JW044854 |     |             |
|   | 5T1     | 37Y |     |          |     |             |
| 2 | TOURAN  | 2.0 |     | CL       |     |             |
|   | 110 KW  | TD  | D6F |          |     |             |
| 3 | DFGA    |     |     | SGG      |     |             |
|   | L17FL   |     |     | Ø8       |     |             |
| 4 | B0A     | U11 | G1A | HS4      | J0V | DN4 Q2J     |
|   | -       | 1AT | 1G2 | 1XX      | 1NL | 5RQ 5SL TR1 |
|   | ØBP     | 3S1 | 3U2 | QG1      | I8F | 8GV 8ZQ     |
|   | 1KE     | 1ZA | -   | G04      | 7MM |             |
|   | ØY1     | 4UP | 4X3 | 4I2      | N2Z | 5TX         |
|   | 8RM     | 2JR | E2F | ØAL      | ØBP |             |
|   | 1JA     | L09 | ØYH |          |     |             |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |   |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>29.11.17</i></p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>136/71323</b><br/> <b>Volkswagen Automobile</b><br/> <b>Stuttgart GmbH</b><br/>                 Schöttlestraße 26<br/>                 70597 Stuttgart</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p> </p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|---|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2019-04-05  |
| Laufleistung                             | 58518 km  |
| Auftragsnummer                           | 58348   |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                         | Holweger<br>Bickelsberger Straße 40<br>72348 Rosenfeld<br>Deutschland   |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)  |

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2018-08-02  |
| Laufleistung                             | 27331 km  |
| Auftragsnummer                           | 53723   |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel                  |
| Durchgeführt von                         | Holweger<br>Bickelsberger Straße 40<br>72348 Rosenfeld<br>Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)  |

**Übergabe-Inspektion**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2017-11-29  |
| Laufleistung                             | 10 km   |
| Auftragsnummer                           | 2017021487  |
| Durchgeführt von                         | VW Retail<br>Schöttlestraße 26<br>70597 Stuttgart-Deg.<br>Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)  |



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fahrgestellnummer      | WVGZZ1TZJW044854           |
| Typbezeichnung         | Touran 2.0 CL DT110 TDID6F |
| Datum der Auslieferung | 2017-11-28                 |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2020-09-04  |
| Laufleistung                             | 119720 km   |
| Auftragsnummer                           | 68038   |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                         | Holweger<br>Bickelsberger Straße 40<br>72348 Rosenfeld<br>Deutschland   |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)  |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2019-12-03   |
| Laufleistung                             | 89051 km   |
| Auftragsnummer                           | 63208  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber<br><input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel<br><input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| Durchgeführt von                         | Holweger<br>Bickelsberger Straße 40<br>72348 Rosenfeld<br>Deutschland  |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)   |