



Betriebsanleitung

Touran

Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z JW009306																																																	
2	5T1 47Y																																																	
3	TOURAN 2.0 HL 110 KW TD D6F DFGA SYV LC9XL BG																																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>41C</td> <td>G1A</td> <td>HH8</td> <td>J0V</td> <td>DNA</td> <td>CGH</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>0BP</td> <td>3S1</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td>I8F</td> <td>8GV</td> <td>8ZQ</td> </tr> <tr> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td>G05</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X4</td> <td>4I2</td> <td>N0R</td> <td>5MB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JR</td> <td>E0A</td> <td>0AL</td> <td>0BP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JC</td> <td>L20</td> <td>0YH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	B0A	41C	G1A	HH8	J0V	DNA	CGH	-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BP	3S1	3U2	QG1	I8F	8GV	8ZQ	1KE	1ZA	-	G05	7MM			0Y1	4UP	4X4	4I2	N0R	5MB		8RM	2JR	E0A	0AL	0BP			1JC	L20	0YH				
B0A	41C	G1A	HH8	J0V	DNA	CGH																																												
-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																												
0BP	3S1	3U2	QG1	I8F	8GV	8ZQ																																												
1KE	1ZA	-	G05	7MM																																														
0Y1	4UP	4X4	4I2	N0R	5MB																																													
8RM	2JR	E0A	0AL	0BP																																														
1JC	L20	0YH																																																

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 133/48542 Knubel Nord 48145 Münster </div> <div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">10.08.2017</div>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-06
Laufleistung	91473 km
Auftragsnummer	2019001222
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-10-10
Laufleistung	60357 km
Auftragsnummer	2018003721
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-12
Laufleistung	29843 km
Auftragsnummer	2018000035
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZ1TZJW009306
Typbezeichnung	Touran 2.0 HL DT110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-08-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-09-03
Laufleistung	152579 km
Auftragsnummer	2020003440
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-11-27
Laufleistung	120304 km
Auftragsnummer	2019004941
-Reifendruck angepasst	
-Bremscheiben und Beläge vorne und hinten ers	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)