



# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>07.02.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>30060</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: AUTOHAUS SIEMON Volkswagen Partner Osnabrücker Straße 301 49479 Ibbenbüren Telefon: 05451 9910-0 Telefax: 05451 9910-10 Stempel des Fachbetriebs	AUTOHAUS SIEMON LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Osnabrücker Straße 301 49479 Ibbenbüren Telefon: 05451 9910-0 Telefax: 05451 9910-10 Stempel des Volkswagen Partners
Betriebsnummer: 69566	Betriebsnummer: 69566

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	<b>Inspektion</b> ..... am (Datum): <b>2/19</b> .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): <b>90000</b> .....

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.10.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62617	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
<b>Autohaus Simon GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Osnabrücker Straße 301 49479 Ibbenbüren Telefon +49 5451 9910-0 Telefax +49 5451 9910-1010 Stempel des Fachbetriebs ibbenbueren@autohaus-simon.de Betriebsnummer 69566	<b>Autohaus Simon GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Osnabrücker Straße 301 49479 Ibbenbüren Telefon +49 5451 9910-0 Telefax +49 5451 9910-1010 Stempel des Volkswagen Partners ibbenbueren@autohaus-simon.de Betriebsnummer 69566
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Volkswagen

## Service-Nachweis



### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-18
Laufleistung	94934 km
Auftragsnummer	938787
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Siemon GmbH Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE206113
Typbezeichnung	PASSAT Alltr.BMT 140 TDID6A
Datum der Auslieferung	2017-07-04

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-11-02
Laufleistung	158180 km
Auftragsnummer	1043663
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	Siemon GmbH Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-04-02
Laufleistung	133314 km
Auftragsnummer	999613
UVV durchgeführt	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Öl f Allradkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Siemon GmbH Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)