

Betriebsanleitung Touran

Ausgabe 11.2017



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Volkswagen

Service-Nachweis



spektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-02-19
Laufleistung	60341 km
Auftragsnummer	2019002410
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl
	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Hülpert
Siteligation	Planetenfeldstraße 87
	44379 Dortmund
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Eintragung der Werkstatt	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Datum Datum	2018-08-13
Laufleistung	29970 km
Aktion 69W4	
Durchgeführt von	Hülpert
Dorange Communication of the C	Planetenfeldstraße 87
	44379 Dortmund
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja .
. P41	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
	2018-08-13
Datum	29970 km
Laufleistung	2018013459
Auftragsnummer	Hülpert
Durchgeführt von	Planetenfeldstraße 87
	Planetentelastraise of
	44379 Dortmund
Autorisierter Volkswagen Service Partner	44379 Dortmund

Volkswagen Service-Nachweis



Komplettnachweis

ahrzeugdaten		
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZJW077016	
Typbezeichnung	Touran 2.0 CL DT110 TDID6F	
Datum der Auslieferung	2018-03-06	
	2018-03-06	
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2020-08-12	
Laufleistung	122523 km	7.58
Auftragsnummer	2020012877	P. P.
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl	
	✓ Staub-u.Pallenfilter	
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang	Mark to
Durchgeführt von	Hülpert	
360	Planetenfeldstraße 87	
	44379 Dortmund	*****
The same of the sa	Deutschland	1
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	
W. Z. C.		
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2019-08-20	1
Laufleistung	92173 km	
Auftragsnummer	2019014331	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter	
Dorange Common Date of the Commo	✓ Luftfiltereinsatz	4,
Durchgeführt von	Hülpert	
Durchgefund von	Planetenfeldstraße 87	
	44379 Dortmund	
	Deutschland	
* 1.	Ja	
Autorisierter Volkswagen Service Partner Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	