



# Volkswagen Service-Nachweis

## Complettnachweis

<b>Fahrzeugdaten</b>	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE193899
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 176 TDID7A
Datum der Auslieferung	2018-05-05

<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	
Datum	2020-12-03
Laufleistung	121762 km
Auftragsnummer	2020006338
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Stricker Lise-Meitner-Straße 15 32760 Detmold Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	
Datum	2019-12-19
Laufleistung	88450 km
Auftragsnummer	2019006976
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Steinböhmer Eckendorfer Straße 40 33609 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-06-05
Laufleistung	57433 km
Auftragsnummer	2019003388
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Steinböhrmer Eckendorfer Straße 40 33609 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-11-21
Laufleistung	30004 km
Auftragsnummer	40552
Durchgeführt von	AH Stegelmann GmbH & Co.KG Stegelmanstraße 1 32657 Lemgo Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)