



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugteilnummer	TMBJJ9NE5H0098898
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2 0A6F
Datum der Auslieferung	2016-11-17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-28
Laufleistung	153786 km
Auftragsnummer	621825-00
Mob. Marke Nr.: 1/3.498.144	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	AH Weller Zw.Nl. der Scherer GmbH & Co. K Alliger Weg 24 56642 Kruft Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-04
Laufleistung	122456 km
Auftragsnummer	52433
Mob.-Nr. 1/3.104.001	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Anhängerkupplung ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Töke • Fischer Auto Pepper GmbH & Co Gatherhofstraße 5 47804 Krefeld Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-10-19
Laufleistung	89755 km
Auftragsnummer	48220
MOB Nr. 1/2.698.382	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Tölke + Fischer Auto Pepper Gm bH & Co. Gatherhofstraße 5 47804 Krefeld Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-03-02
Laufleistung	58112 km
Auftragsnummer	2018001733
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Baude & Werner Mittweida GmbH Chemnitzer Straße 32a-b 09648 Mittweida Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-07-19
Laufleistung	29301 km
Auftragsnummer	2017006747
Durchgeführt von	Autohaus Baude & Werner Mittweida GmbH Chemnitzer Straße 32a-b 09648 Mittweida Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)