



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB





3G0012701SB

4.09/2014



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Adblue®	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Service durchgeführt am: 14.5.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 93394	<input type="checkbox"/> Zündkerzen		<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 GOTTFRIED SCHULTZ Automobilhandels SE Johannes-Flintrop-Str. 127 · 40822 Mettmann Tel. 02104/925-0 · Fax 02104/925-555		Stempel des Fachbetriebs  Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	<i>DSG-Ölwechsel</i>
oder	
am (Datum):	am (Datum): <i>07-18</i>
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): <i>12000</i>

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag


Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs 		

3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.11.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 123842	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 133743524 Gottfried Schultz Automobilhandels SE Joh.-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann	LongLife Mobilitätskarte:  133743524 Gottfried Schultz Automobilhandels SE Joh.-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis  Nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):
oder
bei (km-Stand): **15000**

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

 **133743524**
Gottfried Schultz
Automobilhandels SE
Joh.-Flintrop-Str. 127
40822 Mettmann

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

