






Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2017-11-09

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE422770	2020-08-04	145578 km	<input type="checkbox"/>
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE422770	2019-11-26	109778 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE422770	2019-04-05	75615 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE422770	2018-05-25	29913 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE474730	2017-10-24	10 km	

Tisk

[Potvrzení servisních úkonů \(tabulky údržby\)](#) [Záruka Prorezivění](#) [Záznam dílny](#)**Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.**[Vytvoření tabulky údržby](#)