

# Fahrzeugdatenträger


WVWZZZAAZHDO19106 CHYA

3AV 122

1	1223AV	up!	1,0	BMT	move	44	KW	
	RNZ	LB9A		KB		MSF	CHYA	
2	XOA	BOA	COD	GOC	H9C	JOS	DGO	
	V1P	1AT	1GB	1ME	1NK	5RQ	55J	TH4
3		3SO	3U6	Q14		I6V	8GG	BZQ
		1KM	1LA	-		GO1	7MM	
		OY1	4UF	4X1	4R1	4I2	N4H	5MW
	BRD	2JB	EOA	OAG				
4	1JA	LOS	OYC					


BTT-2507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em; margin: 5px 0;">142/35548</p> <p>Autohaus Ernst GmbH</p> <p>68167 Mannheim</p> </div> <p style="font-size: 1.5em; margin-top: 10px; text-align: center;">5.10.16</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners



<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.12.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 26301	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2017008741	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus ERNST</b> Mallau GmbH Innstraße 40 · 68199 Mannheim Tel. 0621-845599-0 · Fax 0621-845599-55 Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 21606	LongLife Mobilitätsgarantie:  142/21606 Autohaus Ernst GmbH 68199 Mannheim Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... 12-18 oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....


# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>24.5.19</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>33861</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A 2019007665</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  142/35548 Autohaus Ernst GmbH Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  142/35548 Autohaus Ernst GmbH Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten <b>11.19 Bremsfl. wechseln</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<b>Inspektion</b> .....
am (Datum): <b>5.120</b>	am (Datum): <b>5.120</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>48861</b>	bei (km-Stand): <b>48861</b>



# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.6.20	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 52693	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #7307	<input checked="" type="checkbox"/> UVV
Service durchgeführt von: <b>Autohaus ERNST GmbH</b> Käfertaler Str. 261 · 68167 Mannheim Stempel des Fachbetriebs (Telefax 34034)	LongLife Mobilitätsgarantie:  142/35548 Autohaus Ernst GmbH Stempel des Volkswagen Partners 68167 Mannheim
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/2021 oder bei (km-Stand): 67.600	Pollenfilter am (Datum): 06/2021 oder bei (km-Stand): 83.000