

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA SUPERB



ŠKODA





Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBAH7NP4K7069702
Typbezeichnung	SUPERB GrtACT TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	

Übergabe-Inspektion

Datum	2019-05-13
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	7068447
Durchgeführt von	Autohaus Timmer GmbH Meppener Strasse 100 49808 Lingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 4307046	Verkaufstyp 3V3255	Kennzeichen NOH-B 1630	Zulassung 2019-05-18
Fahrgestellnummer TMBAH7NP4K7069702	MKB DFGA	Kilometerstand 29186	Serviceberater
Verkaufstyp SUPERB GrACT TD110/2.0M6F	GKB TGV	Modelljahr 2019	Datum 08.09.2020

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Bei Fahrzeugempfang	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: <u>03/23</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>