




RPL 4 - 4519

Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf
GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!,
Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta



Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco,
Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta
Stand: 06.08.2013
Deutsch: 11.2013
Artikel-Nr.: 142.5D3.PKW.01



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

1 WVVWZZ3CZEE176480
36525Y
PASSAT Var. TLBMT
2 103 kW D6F
3 CFF B LA7W
4 -----

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

• Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠️ WÄRNGUNG
Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ⓘ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Weiterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 04. Juli 2014 Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 15. Sep. 2014



Volkswagen AG
Werk Emden


Stempel des Volkswagen Partners

Volkswagen AG
Werk Emden

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein Durchgeführt wurde:



10

Abb. 3 Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieserienformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

142.5D3.PKW.01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwecchsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	31.07.15	
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 29314	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:	
Polizeipräsidium Rheinpfalz  Sachbereich 22  Haardter Straße 1 67433 Neustadt/Weinstraße		

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwecsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>13.04.2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>60904</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahniemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Longlife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:  142/51519	 142/51519 Autohaus Fischer GmbH 67433 Neustadt Stempel des Fachbetriebs




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
☒ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:



Stempel des Fachbetriebs


142.5D3.PKW.01

<p><input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige</p> <p>oder</p> <p>am (Datum): <u>11.11.11</u></p> <p>oder</p> <p>bei (km-Stand): <u>Anzeige</u></p>	<p>Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?</p> <p>.....</p> <p>am (Datum):</p> <p>oder</p> <p>bei (km-Stand):</p>
--	---

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter		
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gastfilter		
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getrieböl: DSG®, ATF		
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl		
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz		
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 15.12.2016	<input type="checkbox"/> Zahnrämen		
bei km-Stand: 88.300	<input type="checkbox"/> Zündkerzen		
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Service durchgeführt von	LongLife Mobilitätsgarantie:  142/51519 Autohaus Fischer GmbH 67433 Neustadt Stempel des Fachbetriebs		
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?		
oder am (Datum): 15.12.2017	am (Datum):		
oder bei (km-Stand): 150.000	bei (km-Stand):		



BTT-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag


142.5D3.PKW.01

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gastfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebefüll: DSG®, ATF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: 07.08.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bei km-Stand: 112887	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	 LongLife Mobilitätsgarantie Autohaus Fischer GmbH 14251519 7433 Neustadt Stempel des Volkswagen Partners		
Stempel des Fachbetriebs	 14251519 Autohaus Fischer GmbH 7433 Neustadt		



BTT0449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer ○ Beule/Delle □ Korrosion
- Steinsschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
□ nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	oder
am (Datum):	bei (km-Stand):
oder	bei (km-Stand):


Stempel des Fachbetriebs

1425D3.PKW.01

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel vor:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.06.18	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
bei km-Stand: 146 571	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen Wepu
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
Polizeipräsidium Einsatz Logistik u. Technik Dezernat SUL, KfZ-Werkstatt EA Birkengasse 107, 67677 Enkenbach Tel: 06303/801-933 Fax: -936 Mail: ppeit.ea.ktz@polizei.rlp.de <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	
<small>Stempel des Volkswagen Partners</small>	

Dokumentation der Karosserieprüfung



BTT-0449

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Interval-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? 18000 km < 60
oder	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):

142-5D3.PKW.01

Stempel des Fachbetriebs