



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WWZZZ3CZHP025103	DFCA		
2	3G538Y	CLBMT	140 KW	
	3G538Y PASSAT Var.	TO	TDI D6F	DFCA
	SGH LR7H			
3	X0A B0A F86 G1A HI1 J2D DE5 Q2J			
	VOA 1AT 1G8 1XX	5RQ 5SL	TR1	
	- 3S2 8T8 QI6	I8E 8GU		
	1ZA L34 OYD G01 7MM			
4	1JA			

BT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 22.04.2017 Autohaus Max Schultz GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Im Eichicht 1a 96317 Kranach Telefon +49 9261 60460 Telefax +49 9261 60460 info@vw-maxschultz.de www.vw-maxschultz.de	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} Stempel des Volkswagen Partners
---	--

a) Je nach dem Fahrzeugtyp

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>19.12.2017</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>29190</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>10235</u>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
 Service durchgeführt von  Audi 143/48879 Autohaus Max Schultz	  LongLife Mobilitätsgarantie 143/48879 Autohaus Max Schultz Stempel des Volkswagen Partners 96317 Kronach
Ihre nächsten Service-Termine 96317 Kronach	
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>12/2017</u> oder bei (km-Stand): <u>60000</u>	Zusatzarbeiten <u>Rolle R16</u> am (Datum): oder bei (km-Stand): <u>60000</u>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.09.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 50760	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 22712	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:   Max Schultz	  LongLife Mobilitätsgarantie: 143/48879 Autohaus Max Schultz Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs:   143/48879 Autohaus Max Schultz 96317 Kronach	


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2019 oder bei (km-Stand): 50760	h.l. Dienst am (Datum): oder 30000 bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.03.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 87336	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsummer: Autohaus Max Schultz GmbH & Co. KG	<input type="checkbox"/> Autohaus Max Schultz GmbH & Co. KG
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätspraxis Volkswagen Partner
Im Eichicht 1a 96317 Kronach Telefon +49 9261 60460 Telefax +49 9261 604660	Im Eichicht 1a 96317 Kronach Telefon +49 9261 60460 Telefax +49 9261 604660
Stempel des Fachbetriebs Autohaus Max Schultz.de Betriebsnummer: 141 48879	Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer: 141 48879

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum): 03/2020	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): 117300	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>24.09.2019</u>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>116702</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Reparaturnummer: <u>33533</u>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  143/48879 Autohaus Max Schultze	LongLife Motorölgarantie:  143/48879 Autohaus Max Schultze
Stempel des Fachbetriebs: 	Stempel des Volkswagen Partners: 
Ihre nächsten Service-Termine:	96317 Kronach
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<u>SP. Fkrs.</u>
oder	am (Datum): <u>01/2020</u>
am (Datum): <u>09/2020</u>	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand): <u>116702</u>	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<u>keine Kratzer nur auf Kunststoff</u>		
 143/48879 Autohaus Max Schultze 96317 Kronach Stempel des Fachbetriebs		