

Serviceplan

Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, Amarok, Crafter, California



9093/8/86341 Fahrzeugdatenträger

Paris ded,	B "	T (S)					
Caddy /	(0	Tr	end			m	
75 KW	CRD	562	+			0.00	
CAYD			-	LZY			Ħ
LH7W	000	0 00	000	NY			
X10 B0A	CBU	600	HQ1	JON	D27		
		2PG	1NN	5RQ	581	TF3	
387	301	916		AUB 1BA	8GU 7MQ	075	
OEi	4UF	4X3	4R4	4K3	NON	5TC	
BRL 2JE	EOA	271		L15	OYA	565	
)



Korrosionsschutz der Karosserie geprüft Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: 23.7.45

bei km-Stand: 24015

Gasanlagenprüfung

Rechnungsnummer: 2015022945

Service durchgeführt von:

Heinrich Thomas GmbH + Co. KG Königswinterer Straße 444

53227 Bonn Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Heinrich Thomas GmbH + Co. KG Königswinterer Straße 444 53227 Bonn

LongLife Mobilitätsgarantie

1/ Staub- und Pollenfilter

□ / # Zahnriemen: Spannrolle

D/D Zahnriemen

□/ K Zündkerzen

0/0

0/0

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): Welcher Service ist als nächster erforderlich? Bums flissig beit oder bei (km-Stand): 54000

nokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in⇒Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole O Beule/Delle □ Lackschaden x Kratzer

Nein: Ja: 🏋 Mängel festgestellt? Beschreibung der Mängel: (topfinger vorne + hinten Kraker Kot flight vorne Links, Tire

Heinrich Thomas GmbH + Co. KG Königswinterer Straße 444 53227 Bonn

∧ Steinschlag

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnere

Ja / Nein, Wechsel von: Ja / Nein. Durchgeführt wurde: □ / Q_Ölwechsel-Service bei Crafter 5-Zylinder-Motoren

□ / @ Bremsflüssiakeit 0 / b-im Verbund Intervall-Service □ / Ø Kraftstofffilter

☐ / S Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebeöl und gaf, Ölfilter □/by-im Verbund

□ / Tnspektions-Service □ / Ø Haldexkupplung: Öl

LongLife Motorol verwendet □/♀ Luftfiltereinsatz □ / d Gasanlagenprüfung

□/☑ Filter Flüssiggasanlage □ / the Korrosionsschutz der Karosserie geprüft □ / □ / Staub- und Pollenfilter

Reparaturempfehlung -□ / **3**£ Zahnriemen

U/U Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □ / @ Zahnriemen: Spannrolle Service durchgeführt am: 14 10. 2016 □ / to Zündkerzen

bei km-Stand: 49680 0/pl

Rechnungsnummer: 2016 028 016 0/5 Service durchgeführt von

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin


LongLife Mobilitätsgarantie: 133 / 46523 Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

ist am (Datum)

Sensage Him and Brews Hissig het

Berroapen ist liber falling to the

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)



Ihr Fachbetrieb markiert in⇒Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ☐ Lackschaden ∧ Steinschlag x Kratzer O Beule/Delle

Mängel festgestellt?



Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnere

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:				
Ç/□ Ölwechsel-Service	□ / □ AdBlue [®] bei Crafter 5-Zylinder-Motoren				
□/□ im Verbund	☑./ □ Bremsflüssigkeit				
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	四/口 Kraftstofffilter				
□/□ im Verbund	Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebeöl und ggf. Ölfilter				
□/□ Inspektions-Service	□ / 2 Haldexkupplung: Öl				
M/口 LongLife Motoröl verwendet	⊠ /□ Luftfiltereinsatz				
다/평 Gasanlagenprüfung	□/□ Filter Flüssiggasanlage				
☐ / Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☑/□ Staub- und Pollenfilter				
□ / □ Reparaturempfehlung	□/⋻ Zahnriemen				
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	□/☑ Zahnriemen: Spannrolle				
Service durchgeführt am: 04.07.2018	□ / pr Zündkerzen				
bei km-Stand: Z2013	o/o				
Rechnungsnummer:	0/0				
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				
Westerwaldstn 9A 53757 Sank Augustin Tel: 02241 23 999 01 Fax: 02241 - 23 998 99	Westerwaldstr. 9A 53757 Sankt Augustin Telk (\$\frac{1}{2}241 - 23 999 01 Fax: 02241 - 23 988 99				
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners				
Ihr nächster Service-Termin	A STATE OF THE STA				
ist am (Datum); oder lauf Anzeigs	Welcher Service ist als nächster erforderlich?				

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:				
र्वे / ब्र [#] Ölwechsel-Service	AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren				
□ / □ im Verbund	□/□ Bremsflüssigkeit				
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	□/□ Kraftstofffilter				
□ / □ im Verbund	Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebeöl und ggf. Ölfilter				
□ / □ Inspektions-Service	□/□ Haldexkupplung: Öl				
□/□ LongLife Motoröl verwendet	□/□ Luftfiltereinsatz				
□ / □ Gasanlagenprüfung	□/□ Filter Flüssiggasanlage				
□ / □ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	□/□ Staub- und Pollenfilter				
□ / □ Reparaturempfehlung	□/□ Zahnriemen				
U/U (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/□ Zahnriemen: Spannrolle				
Service durchgeführt am:	□/□ Zündkerzen				
bei km-Stand: 113117	0/0				
Rechnungsnummer:	۵/۵				
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				
18.05. 2020	200 6- 100 (100)				
	man of the second				
	and the second s				
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners				
hr nächster Service-Termin					

oder

KP2-MSSTEHWSFIKSTATT Friesdorfer Straße 242 B 53175 Horne / Friesdorf Tel.: 0228 - 94 735 518 www.phbcc-mletwerkstatt.de

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Ilmfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

mentieren, die nicht zu den lestgelege Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch	
Datum: 9,2,17	km-Stand: ST464
Bemerkungen:	
Alchon 23R7	133/46523 Heinvich Thomas GmbH & Co. KG 53227 Bonn Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
a will a species on the second of	months of the rest of the second seco
besparent to the terminal state of	and the second s
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
The second secon	
	Stempel des Fachbetriebs