







Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2015-10-26

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Po
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE475110	2019-12-10	153303 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE475110	2019-05-10	122704 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE214880	2018-10-04	91191 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE214880	2017-09-22	62223 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE21488C	2016-09-28	30989 km	
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE21488C	2015-09-23	11 km	

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby