

# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z HE111871	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 C8R	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT A11tr. BMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	140 kW TDI D6A	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	DFC A	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LA7W-----	<input type="checkbox"/>
		SFW	<input type="checkbox"/>
		TO	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	- B0A U45 G0R H7I J2D DE5	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	- 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	- 3S1 8TB QI6 I8E 8GU	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	8RM 1ZA L23 0YF G05 7MM	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>ASW Automobile GmbH &amp; Co.KG</b>  <b>Volkswagen Service Partner</b>          Siemensstraße 2          74193 Schwaigern          Telefon (07138) 9721-0          Telefax (07138) 9721-66          Betriebsnummer 136 21219</p> <p><i>9.01.2017</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>ASW Automobile GmbH &amp; Co.KG</b>  <b>Volkswagen Service Partner</b>          Siemensstraße 2          74193 Schwaigern          Telefon (07138) 9721-0          Telefax (07138) 9721-66          Betriebsnummer 136 21219</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>7.06.2018</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>30447</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>109985</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>Chassis / UUV</b>
Service durchgeführt von: <b>asw Automobile GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 info@w.neckarsulm.asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45314	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>asw Automobile GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 info@w.neckarsulm.asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45314
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>6.2019</b> oder bei (km-Stand): <b>60000</b>	<b>Inspe.</b> ..... am (Datum): <b>6.2019</b> oder bei (km-Stand): <b>Phurijl</b>

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>22.11.2018</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>57 821</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>120353</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ..... <i>Wissen</i>
Service durchgeführt von: <b>asw Automobile GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 infovw.neckarsulm@asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45314	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Volkswagen Partner</b> Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Telefon: 07132 389-0 Telefax: 07132 389-190 infovw.neckarsulm@asw-gruppe.de Betriebsnummer 136-45314
Ihre nächsten Service-Termine 136-45314	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>11/2019</i> oder bei (km-Stand): <i>87000</i>	<i>Wasser</i> am (Datum): <i>11/2019</i> oder bei (km-Stand): <i>Anzeige</i>

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>31.10.2019</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>89999</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>3308</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <b>Graf Hardenberg GmbH</b> 136/21622 76646 Bruchsal Tel. 07251/9101-0 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>VW AUDI</b> Mobilitätsgarantie Betr.Nr. 136/21622 Stempel des Volkswagen Partners

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>70msfl.</i>
oder	.....
am (Datum): <i>10/2020</i>	am (Datum): <i>11/2020</i>
oder	oder
bei (km-Stand): <i>119999</i>	bei (km-Stand): .....



---

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-05-18
Laufleistung	115538 km
Auftragsnummer	2020104303
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bremsflüssigkeits Service</li><li>✓ Getriebeöl</li><li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li><li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li><li>✓ Erweiterter Inspektionsumfang</li></ul>
Durchgeführt von	ASW Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE111871
Typbezeichnung	PASSAT Allr.BMT 140 TDID6A
Datum der Auslieferung	2017-03-17

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2021-05-25
Laufleistung	175000 km
Auftragsnummer	2021106454
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	ASW Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-12-18
Laufleistung	145909 km
Auftragsnummer	2020118204
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	ASW Werner-Haas-Straße 1 74172 Neckarsulm Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)