










Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Digitální servisní plán

Datum prodeje: 2017-11-07

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE518700	2020-07-30	121417 km	<input type="checkbox"/>
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE518700	2020-07-30	121417 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE518700	2019-09-18	91183 km	
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE518700	2019-02-08	60451 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE518700	2019-02-08	60451 km	
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE518700	2018-11-02	48791 km	
 Záznam dílny	Záznam dílny	DE518700	2018-06-18	30195 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE518700	2018-06-18	30195 km	
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE486910	2017-11-06	1 km	

Tisk

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby