



SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH9NPGH7044742
Typbezeichnung	SUP.COM Gr15T x TDR0/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-03-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-09-15
Laufleistung	149857 km
Auftragsnummer	7604830
MOB GA 1/3.852.663	
Durchgeführt von	Borgmann GmbH Hegestraße 71-73 45966 Gladbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-08
Laufleistung	120970 km
Auftragsnummer	7603134
MOB-Auftrags-Nr. 1/3.411.325	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Getriebeöl ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Borgmann GmbH Hegestraße 71-73 45966 Gladbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-13
Laufleistung	90551 km
Auftragsnummer	7601471
MOB-Aufkleber-Nr.: 1/3.027..327	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Borgmann GmbH Hegestraße 71-73 45966 Gladbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-07-19
Laufleistung	58834 km
Auftragsnummer	HV 1971
MOB-Aufkleber-Nr.: 1/2.629.839	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Lüning GmbH Hegestraße 71-73 45966 Gladbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-10-12
Laufleistung	28691 km
Auftragsnummer	WVAN091352
MOB-GA 1/2.279.329	
Durchgeführt von	Autohaus Lüning GmbH Hegestraße 71-73 45966 Gladbeck Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)