Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE145688
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-03-06

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-12-10
Laufleistung	113321 km
Auftragsnummer	2020011508
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Haas Werner-Von-Siemens-Straße 14 82140 Olching Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-12-10
Laufleistung	86058 km
Auftragsnummer	2019012519
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Haas Werner-Von-Siemens-Straße 14 82140 Olching Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-04-08
Laufleistung	57457 km
Auftragsnummer	2019003178
Windschutzscheibe Steinschlag	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Haas Werner-Von-Siemens-Straße 14 82140 Olching Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-09-26
Laufleistung	29040 km
Aktion 48O4 S-Steuergerät für Lenkhilfe	
Durchgeführt von	Haas Werner-Von-Siemens-Straße 14 82140 Olching Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-09-26
Laufleistung	29040 km
Auftragsnummer	2018009564
Durchgeführt von	Haas Werner-Von-Siemens-Straße 14 82140 Olching Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner