



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland







Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE182753			
	3G5 45Y			
2	PASSAT Var.	HLBMT		
	110 kW	TDI D6F		
3	CRL B	SGG		
	LH5X	TO		
4	BOA F96 G1A H5R J2D DN4			
	1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1			
	3FU 3S1 8TB Q16 I8H 8GU			
	8RM 1ZA L35 0YC G01 7MM			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.







<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>16.06.2007</p>   <p>136/48691</p> <p>HELD & STRÖHLE</p> <p>89231 Neu-Ulm</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>   <p>136/48691</p> <p>HELD & STRÖHLE</p> <p>89231 Neu-Ulm</p> <p>19.06.07</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.





Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>24.1.2018</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>36927</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
136/48691	136/48691
HELD & STRÖHLE	HELD & STRÖHLE
Stempel des Fachbetriebs 89231 Neu-Ulm	Stempel des Volkswagen Partners 89231 Neu-Ulm
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<u>Pollenfilter, Getriebeöl</u>
oder	am (Datum): <u>6.2018</u> <u>Schlebedeckel</u>
am (Datum): <u>1.2019</u>	oder
oder	bei (km-Stand): <u>60000</u>
bei (km-Stand):	



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 118940	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:  136/48691	<input checked="" type="checkbox"/>  ...  136/48691
Service durchgeführt von:  89231 Neu-Ulm	Service durchgeführt von:  ...  89231 Neu-Ulm
Stempel des Fachbetriebs: HELD & STÖHLE	Stempel des Volkswagen Partners: HELD & STÖHLE
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5/2020 oder bei (km-Stand): 118900	<input type="checkbox"/> DSG Öl am (Datum): 08/2019 oder bei (km-Stand): 137000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>11.12.11</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>1649031</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:  136/48691	<input checked="" type="checkbox"/>  LongLife Mobilitätsgarantie: 136/48691
Service durchgeführt von:  HELD & STRÖHLE	Stempel des Volkswagen Partners  HELD & STRÖHLE
Stempel des Fachbetriebs 89231 Neu-Ulm	Stempel des Volkswagen Partners 89231 Neu-Ulm
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Bremsflüssigkeit, Luft, Kupf.; DSG-Öl, Pollenfilter, Zahnriemen</i>
oder	
am (Datum): <i>10/20</i>	am (Datum): <i>6/20</i>
oder	oder
bei (km-Stand): <i>179000</i>	bei (km-Stand): <i>208 900</i>

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.7.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 166744	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie:
136/48691	
HELD & STRÖHLE Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
89291 Neu-Ulm	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	Luftfilter am (Datum): 11/2020
<input type="checkbox"/> oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 180000

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2020014322	Verkaufstyp 3G545Y	Kennzeichen UL-CP 2753	Zulassung 2017-06-19
Fahrgestellnummer WWWZZ3CZHE182753	MKB CRLB	Kilometerstand 179393	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F	GKB SGG	Modelljahr 2017	Datum 11.11.2020

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben

Signalhorn: Funktion prüfen



Fahrzeug von außen

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben

Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage



Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen



Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen



Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage



Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen



Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.



Panoramaschiebedach: ACHTUNG, verwendetes Spezialfett identifizieren, denn sie dürfen nicht gemischt werden. Instandhaltung



Genau Genommen beachten! 

Info zum Panoramaschiebedach: Bei grauer Feststoffschmierpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und gefettet werden. Bei farblosem Spezialgleitmittel darf nur eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe ohne gesonderte Berechnung durchgeführt werden. Den Windabweiser bei Verschmutzung immer reinigen.



Fahrzeug von unten

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben

ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß!); Ölfilter ersetzen



Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen

