ahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuch be, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Service 133/21818 Authaus Roth GmbH & Co. KG 57567 Daaden 16.09.16	Service 133/21818 Authaus Roth GmbH & Co. KG 57567 Daaden 19.09.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.03.2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30074		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☒ / ☐	UVV, Wischerblätter
Service durchgeführt von: Audi Service 133/21818 Autohaus Roth GmbH & Co. KG 57567 Daaden		LongLife Mobilitätsgarantie: Mobilitätsgarantie bis Anzeige 133 / 21818	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 3/2019 **oder** bei (km-Stand): 60000	DSG-Ölwechsel, Pollenfilter am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 60000

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

nspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-04-05
Laufleistung	90791 km
Auftragsnummer	29508
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter
	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Schillinger
	Kolpingstraße 1
	77656 Offenburg
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

pektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-09-28
aufleistung	60198 km
Auftragsnummer	26431
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl
	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schillinger
	Kolpingstraße 1
	77656 Offenburg
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP007419
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDID6A
Datum der Auslieferung	2016-09-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-09-11
Laufleistung	152193 km
Auftragsnummer	37539
Durchgeführt von	Schillinger Kolpingstraße 1 77656 Offenburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-11-15
Laufleistung	122825 km
Auftragsnummer	33108
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Öl f Allradkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schillinger Kolpingstraße 1 77656 Offenburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner