



Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 06.12.10			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 30807			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 			LongLife Mobilitätsgarantie: 		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzumfänge Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	
<input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat Jahr 12/12

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 27.02.2013			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 60313			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 152677			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von  136/51152 Foser-Biomann GmbH 91058 Erlangen			LongLife Mobilitätsgarantie:  136/51152 Foser-Biomann GmbH 91058 Erlangen		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat Jahr*
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei <u>60000</u> km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat <u>2</u> Jahr <u>15</u>



Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 03.07.2015			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 16577			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 6297			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen VW Hg.			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: AUTOSCHMITT FRANKFURT GMBH 60528 Frankfurt am Main 142/34789 Stempel des Volkswagen Partners			LongLife Mobilitätsgarantie: Betr.-Nr. 142 / 34789 Mobilitätsgarantie		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat Jahr*
<input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat Jahr



Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 21.07.2012			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 86564			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:  Betr.-Nr. 142/34789 Mobilitätsgarantie				
 STOSCHMITT FRANKFURT GMBH 60528 Frankfurt am Main Stempel des Volkswagen Partners 142/34789					

Ihre nächsten Service-Ereignisse

<input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/>	Intervall-Service		Monat Jahr*
<input type="checkbox"/>	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inspektions-Service Monat 07 Jahr* 2014 oder bei 12000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel Monat 07 Jahr 2019



Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 4.11.2019			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 32311			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Service durchgeführt in der Werkstatt GORANIS GmbH & Co. KG KFZ-Meisterbetrieb Geretsrieder Str. 3, 81879 München Tel. +49(0)89 / 71 188 28 - 29 Fax +49(0)89 / 178 766 48</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>			LongLife Mobilitätsgarantie:		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat Jahr*
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat Jahr