

SERVICEHÆFTE

SEAT ALTEA/ALTEA XL/ALTEA FREETRACK
LEON/IBIZA/IBIZA SC/IBIZA ST/ALHAMBRA



VSSZZZ7N z CV502615

710 36X

ALHAMBRA NF Style

103 KW TDIM6F

CFF NFZ

LA3H L--- L--- JL

BOA CS0 GOK H09 J2D D91

1AT 2PP 5RQ 5SL

3S2 3U4 QG1 8AE 8GV

1LW 3FA 7MG

4UP 4X4 4K3 NOU 5MJ

BRM 2JB EOA

1M6 ABC 8ID USA 1N3 3PD 4A3 8N3

1. Bilens stelnummer
2. Koder
Type/model/motor
Gearkasse/udførelse
3. Koder
Motor/gearkasse/lak
Udstyr
4. Vekselkoder til ekstraudstyr
5. Brændstofforbrug (l/100 km)/CO₂-emission (g/km) ved bykørsel
Brændstofforbrug (l/100 km)/CO₂-emission (g/km) ved landevejskørsel
Brændstofforbrug (l/100 km)/CO₂-emission (g/km) ved blandet kørsel

Anvisning

- Vi anbefaler, at du kontakter et autoriseret SEAT værksted for at få udført alle typer arbejde på din bil.
- SEAT informerer de autoriserede SEAT værksteder om den kontinuerlige videreudvikling af koncernens produkter. Disse værksteder råder over det nødvendige værktøj og højt kvalificerede medarbejdere, hvilket er med til at garantere sikkerhed og perfekt funktion for din bil.
- Hvis du får det komplette, generelle serviceprogram udført hos de autoriserede SEAT værksteder, betyder det også et lavere værditab på din bil.

Service Dokumentation

LongLife-service:

Olieskift

JA NEJ

Serviceeftersyn

Tids- eller kilometerbestemt service:

Olieskift

JA NEJ

Intervalservice

Serviceeftersyn

Ekstraarbejde:

JA NEJ

Bremsevæske

Luftfilter

JA NEJ

Tændrør

Brændstoffilter

Støv- og pollenfilter

Tandrem

DSG®: olie og filter

Dato

11.09.2013

km:

25 256

Fakturanummer

Anbefaling af reparationer:

Service udført af:

HK Fahrzeugtechnik
Hahnenweiler 27
89188 Merklingen
 Tel: 07337 / 922144
 Fax: 07337 / 922155



Næste service:

09.2015

Dato:

km:

55000

(alt efter hvad der kommer først)



Anvisning

Vi anbefaler, at du kontakter et autoriseret SEAT værksted for at få udført alle typer arbejde på din bil. Hvis du får det komplette serviceprogram (olie, intervalservice, serviceeftersyn) udført hos en autoriseret SEAT partner, betyder det også et lavere værditab på din bil. ■

Service Dokumentation

	JA	NEJ
LongLife-service:		
Olieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	JA	NEJ
Tids- eller kilometerbestemt service:		
Olieskift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalservice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	JA	NEJ		JA	NEJ
Ekstraarbejde:					
Bremsevæske	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tændrør	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Støv- og pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Dato	23.09.2015
km:	52 274
Fakturanummer	
Anbefaling af reparationer:	

Service udført af:	<i>Kfz</i>
Bremsevæske og Innenrør og filter	ADVARSEL Autoparts
Den autoriserede SEAT partners stempel	For: (07039) 3227

Næste service:	
Dato:	09/2017
km:	52 000
	(alt efter hvad der kommer først)



Anvisning

Vi anbefaler, at du kontakter et autoriseret SEAT værksted for at få udført alle typer arbejde på din bil. Hvis du får det komplette serviceprogram (olie, intervallservice, serviceeftersyn) udført hos en autoriseret SEAT partner, betyder det også et lavere værditab på din bil. ■

Serviceokumentation

LongLife-service:

	JA	NEJ
Olieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tids- eller kilometerbestemt service:

	JA	NEJ
Olieskift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalservice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ekstraarbejde:

	JA	NEJ		JA	NEJ
Bremsevæske	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tændrør	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Støv- og pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG® olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Dato: 1.11.2017

km: 72025

Fakturanummer

Anbefaling af reparationer:

Service udført af:

BFS
Pelle
LF

40855

Groß Automobile
Zschorlau
03771/45090

Den autoriserede SEAT partners stempel

SEAT

Næste service:

Dato: 11. Anvise

km: (alt efter hvad der kommer først)



Anvisning

Vi anbefaler, at du kontakter et autoriseret SEAT værksted for at få udført alle typer arbejde på din bil. Hvis du får det komplette serviceprogram (olie, intervallservice, serviceeftersyn) udført hos en autoriseret SEAT partner, betyder det også et lavere værditab på din bil. ■

Serviceokumentation

LongLife-service:	JA	NEJ
Olieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tids- eller kilometerbestemt service:	JA	NEJ
Olieskift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalservice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ekstraarbejde:	JA	NEJ	JA	NEJ
Bremsevæske	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfilter	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Tændrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Støv- og pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tandrem	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Dato	27.11.2019
km:	96127
Fakturanummer	
Anbefaling af reparationer:	Kfz

Service udført af:	HIRNING
- Prøvegløsing, olie og pollen t.t.t.u. osv. - Kvotestift t.t.t.u. osv. - Bremscheiben + t.t.t.u. osv.	
Fon: (07333) 8207 Den autoriserede SEAT-partners stempel	

Næste service:	
Dato:	Næste arbejde
km:	
(alt efter hvad der kommer først)	





Anvisning

Vi anbefaler, at du kontakter et autoriseret SEAT værksted for at få udført alle typer arbejde på din bil. Hvis du får det komplette serviceprogram (olie, intervalservice, serviceeftersyn) udført hos en autoriseret SEAT partner, betyder det også et lavere værditab på din bil. ■

Øvrige bemærkninger fra SEAT partneren

Bemærkninger

km: 69.552 Dato: 20.08.17 Bemærkninger: Feldmaßnahme 2357	
km: 69.552 Dato: 20.08.17 Bemærkninger: Feldmaßnahme 55/2	
km: Dato: Bemærkninger:	