

# Bilens datamærkat

Radiokode. 0306

1	<input type="checkbox"/>	WVGZZZ	5N	Z	EW529146	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	5N2	25R			<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Tiguan 2.0BMT		SPORT		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	130 KW	TDI	D7A		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	CFGC			NZS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LB9A			DM	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	B0A	CL1	G1D	H50	J2D DE2
	<input type="checkbox"/>	-	1AT	1G8	2FQ	1NP 5RQ 5SL TL4
	<input type="checkbox"/>	OBE	3S1	3U1	QI6	8AE 8GU 8ZH
	<input type="checkbox"/>	1KU	1LJ	-		G03 7MJ
	<input type="checkbox"/>	OY1	4UF	4X3		4K3 N2S 5MB
	<input type="checkbox"/>	8RM	2JN	E0A	OAK	OBE 2UC 2G5
	<input type="checkbox"/>	1JC	L10	OYD		

BTT-05

1: bilens serienummer, 2: bilmodel, motorydelse, gearkasse, 3: motorbogstaver, gearkassebogstavelaknummer, indvendigt udstyr, 4: ekstraudstyr, PR-numre

vognsinspektion blev foretaget den: 12-9/13

Leveringsdato/dato for første indregistrering: a)



Aut. ...  
249-11 ... lensburg



11.09.14

Volkswagen partnerens stempel

Volkswagen partnerens stempel


It efter hvad der kommer først

# Serviceokumentation 1

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Udskiftning af:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flaske med dæktætningsmiddel
Service udført den: 0910212017	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 40861	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer: # 3316	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:  Service 123/30058 Direkt Express Handewitt Volkswagen partnerens stempel	LongLife Mobilitetservice:  Service 123/30058 Direkt Express Handewitt Volkswagen partnerens stempel



<p><b>Dit næste serviceeftersyn</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> i henhold til serviceindikator eller den (dato): 0212019 eller ved (km-stand): 60.000</p>	<p>Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang? ..... DSG oliecheck ..... den (dato): 0112018 eller ved (km-stand): 60.000</p>
--	--

# Serviceokumentation 2

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Udskiftning af:
<input checked="" type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input checked="" type="checkbox"/> Flaske med dæktætningsmiddel
Service udført den: 29/05/2018	<input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ed km-stand: 59613	<input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
akturanummer: #3751	<input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:	<input checked="" type="checkbox"/> Br. Scheibler + Beleg hiteu LongLife Mobilitetsservice.
 Service 123/30058 VW Economy Service Handewitt	Volkswagen partnerens stempel

næste serviceeftersyn	
henhold til serviceindikator nr i (dato): 02/2019 nr (km-stand): 70.000	Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang? Inspektion den (dato): 02/2019 eller ved (km-stand): 90.000

# Serviceokumentation 3

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Udskiftning af:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flaske med dæktætningsmiddel
Service udført den: 27.06.2019	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 77826	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer: RA1233	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
<b>Karsten's Auto-Service GmbH</b> Poststrasse 5 24977 Langballig Tel. 04636 / 95 000  Volkswagen partnerens stempel	LongLife Mobilitetsservice:   Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn	
<input type="checkbox"/> I henhold til serviceindikator <b>eller</b> den (dato): ..... <b>eller</b> ved (km-stand): .....	Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang? ..... den (dato): ..... <b>eller</b> ved (km-stand): .....

# Serviceokumentation 4

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Udskiftning af:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flaske med dæktætningsmiddel
Service udført den: 02.09.2020	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 88572	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer: 2201671	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
<p><i>Karsten's Auto-Service GmbH</i>            Poststrasse 5            24977 Langballig            ia <i>[Signature]</i></p>	<p>LongLife Mobilitetsservice:</p>
Volkswagen partnerens stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn	
<input type="checkbox"/> I henhold til serviceindikator eller den (dato): ..... eller ved (km-stand): .....	Hvornår er hvilket servicearbejde/ekstraarbejde nødvendigt næste gang? ..... den (dato): ..... eller ved (km-stand): .....