Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1 WVGZZZ5N Z FW522150

5N2 23X

2 Tiguan 2.0BMT SPORT

103 KW TDI M6F

3 CFFB NFZ

LD7RL041---- 11

4 B0A CL7 G0K HV1 J2D D91

– 1AT 1G8 1XP 1NP 5RQ 5SL TL4

0BE 3S1 3U1 QI6 8AY 8GU 8ZH

1KU 1LJ – G03 7MJ

0Y1 4UF 4X3 4I3 N2Z 5MB

8RM 2JQ E6E 0AK 0BE 2UC 2G5

1JK L08 0YC

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Löhr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Skoda Betr. Nr. 5211760	18.08.14 **Löhr Automobile GmbH** Mainzer Strasse 86 67547 Worms
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Gasfilter
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 2. 8. 2016	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☑ Zahnriemen
bei km-Stand: 28175	☐ / ☑ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 23609891	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Skoda Betr. Nr. 5211760 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Skoda Betr. Nr. 5211760 Stempel des Volkswagen Partners

Löhr Automobile GmbH

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 8/2018 **oder** bei (km-Stand): 58 000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 09.08.2017	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 48752	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Lehr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Stempel des Fachbetriebs Skoda Betr. Nr. 5211760	LongLife Mobilitätsgarantie: Lehr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Stempel des Volkswagen Partners Skoda Betr. Nr. 5211760

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 6.8.2018	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 66509	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 23809699	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Löhr Automobile GmbH, ŠKODA, Mainzer Str. 86 • 67547 Worms, Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55, VW Betr. Nr. 142/21176, Skoda Betr. Nr. 5211760, Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Löhr Automobile GmbH, ŠKODA, Mainzer Str. 86 • 67547 Worms, Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55, VW Betr. Nr. 142/21176, Skoda Betr. Nr. 5211760, Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 8/2019	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

151.5D3.PKW.00

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Löhr Automobile GmbH, ŠKODA, Mainzer Str. 86 • 67547 Worms, Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55, VW Betr. Nr. 142/21176, Skoda Betr. Nr. 5211760, Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 15.04.19	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 79734	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 23904956	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: **Löhr Automobile GmbH** ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Skoda Betr. Nr. 5211760 Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 24.7.2019	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 75435	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 907938	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Lohr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Skoda Betr. Nr. 5211760 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Lohr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 • 67547 Worms Tel. 06241/4009-0 • Fax 4009-55 VW Betr. Nr. 142/21176 Skoda Betr. Nr. 5211760 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 15.07.20	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 102.312	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 23008511	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Löhr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 · 67547 Worms Tel.: 06241 4009-0 · Fax: 4009-55 VW Betr.-Nr.: 142/21176 Škoda Betr.-Nr.: 5211760 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Löhr Automobile GmbH ŠKODA Mainzer Str. 86 · 67547 Worms Tel.: 06241 4009-0 · Fax: 4009-55 VW Betr.-Nr.: 142/21176 Škoda Betr.-Nr.: 5211760 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....