

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA



**ŠKODA****Übergabe-Inspektion**

Datum	2017-12-08
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	725969-00
Durchgeführt von	Löhr Mainzer Straße 86 67547 Worms Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**SKODA****Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-07-22
Laufleistung	93447 km
Auftragsnummer	2019302799
Mobi-Nr. 1/3.089.093	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschutzöl ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Ferdinand Schultz Nachfolger A H GmbH & Jarmener Chaussee 1d 17109 Demmin Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-02-08
Laufleistung	60872 km
Auftragsnummer	2019300543
Mobi-Nr. 1/2.940228	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Ferdinand Schultz Nachfolger A H GmbH & Jarmener Chaussee 1d 17109 Demmin Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-07-30
Laufleistung	31086 km
Auftragsnummer	2018303141
Mobi Nummer 1/2.342.800	
Durchgeführt von	Ferdinand Schultz Nachfolger A H GmbH & Jarmener Chaussee 1d 17109 Demmin Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJ7NE1J0214334
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.OA6F
Datum der Auslieferung	2017-12-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-09-03
Laufleistung	155629 km
Auftragsnummer	2020303299
Marke: 1/3.773.933	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Ferdinand Schultz Nachfolger A H GmbH & Jarmener Chaussee 1d 17109 Demmin Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-07
Laufleistung	125034 km
Auftragsnummer	2019305116
Marke: 1/3.228.319	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Ferdinand Schultz Nachfolger A H GmbH & Jarmener Chaussee 1d 17109 Demmin Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)