


SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBJE73T6A9033411

CFFB



Typbeschreibung

3T5185 SUP.CO

CR DPF

COM

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

LHD 1026

AU 103KW CFFB

Mehr-Ausstattung

E0A 1D0 5SL 5R0 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H08 4UP 3NW 3QT 4X3
4A3 8ZF J0L 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
7Q2 8AY 8QL 8X0 4K3 B01 G54 QN2
3L3 9P3 Q1A 7X1 9WB 8WB 7A0 3GN
QG1 7MG L11 7P4 F0A 2UC 3S2

Datum der Fahrzeugübernahme:

--	--	--	--	--	--

Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
Bem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 07.03.2011

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja

nein



Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet



Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km



Alle 60 000 km



Alle 90 000 km



Zündkerzenwechsel



Luftfiltereinsatzwechsel



Kraftstofffilterwechsel



Zahnriemenwechsel



Zahnriemen-Spannrollenwechsel



km-Stand: 30190

ja

nein



Wechsel der Lambda-Sonde



Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:

AUTOHAUS
FRICK
 070432132
 Autohaus Frick GmbH
 75433 Maulbronn 3
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 08.2011

km-Stand: 47196

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

☒ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

☒ ☐

Inspektions-Service

☒ ☐Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}☐ ☐

Zusätzlich

Alle 30 000 km

☐ ☒

Alle 60 000 km

☐ ☒

Alle 90 000 km

☐ ☒

Zündkerzenwechsel

☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel

☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel

☐ ☒

Zahnriemenwechsel

☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

☐ ☒

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

☐ ☒

Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Service durchgeführt:

AUTOHAUS
FRICK

070432132
Autohaus Frick GmbH
75433 Maulbronn 3
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 13.02.2012		km-Stand: 63011	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☐	☒	
Alle 60 000 km	☒	☐	
Alle 90 000 km	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Service durchgeführt:

 Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: _____
 Datum: _____
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:

28.12

km-Stand:

81141

Durchgeführt wurde:

ja

nein

Motorölwechsel



Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet



Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km



Alle 60 000 km



Alle 90 000 km



Zündkerzenwechsel



Luftfiltereinsatzwechsel



Kraftstofffilterwechsel



Zahnriemenwechsel



Zahnriemen-Spannrollenwechsel



ja

nein

Wechsel der Lambda-Sonde



Bremsflüssigkeitswechsel



Service durchgeführt:

AUTOHAUS
FRICK
070432132
Autohaus Frick GmbH
75433 Maulbronn 3

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.1.13		km-Stand: 96605	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☐	☒	
Alle 60 000 km	☐	☒	
Alle 90 000 km	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Service durchgeführt:



070432132
Autohaus Frick GmbH
75433 Maulbronn 3

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.8.14

km-Stand: 03/13

Durchgeführt wurde:

ja

nein

ja

nein

Motorölwechsel



Wechsel der Lambda-Sonde



Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet



Bremsflüssigkeitswechsel



Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Service durchgeführt:



070432132

Autohaus Frick GmbH

75483 Malsburg

Stempelcode Servicepartner

Zusätzlich

Alle 30 000 km



Alle 60 000 km



Alle 90 000 km



Zündkerzenwechsel



Luftfiltereinsatzwechsel



Kraftstofffilterwechsel



Zahnriemenwechsel



Zahnriemen-Spannrollenwechsel



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bremsflüssigkeit 03/14

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 32, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.09.15	km-Stand:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:
KATZ • KFZ • TECHNIK
 = Meisterwerkstatt
 76227 Karlsruhe • Pflanzheimerstr. 17
 Tel. 07201/483858 • Fax 46889
 Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: l. Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 34, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19.05.17

km-Stand: 161705

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

☒ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

☒ ☐

Inspektions-Service

☒ ☐Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}☒ ☐

Zusätzlich

Alle 30 000 km

☐ ☒

Alle 60 000 km

☐ ☒

Alle 90 000 km

☐ ☒

Zündkerzenwechsel

☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel

☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel

☐ ☒

Zahnriemenwechsel

☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

☐ ☒

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

☐ ☒

Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Service durchgeführt:



Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: siehe


Datum: heute

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 36, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.



Abstract

		Ja	Nein
Mängel festgestellt		☒	☐
Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:			
Heckklappe richtig verfahren			
Kontrolle durchgeführt von:	Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.		
Stempel Skoda Servicepartner	Unterschrift des Kunden		

Eintragungen der Werkstatt

Eintragungen der Werkstatt		
Service km-Stand: <u>179 443</u> Datum: <u>12. 7. 2018</u> Bemerkun- gen: _____ _____ _____	Werkstatt J. Kottmann Kfz-Meister ausgezeichnete Leistungen 10 Jahre ZITACON-erfahrung Saxländerstraße 68 20155 Rellingen fon 07 21/59 20 30 fax 07 21/59 55 30-25 Ölwechsel AL Filter Wasserpumpe Luft Filter	
Stempel Skoda Servicepartner		
km-Stand: _____ Datum: _____ Bemerkun- gen: _____ _____ _____		
Stempel Skoda Servicepartner		