


KA-0 4998



**SEAT**

# PERSONENWAGEN

Wartungsprogramm



VSSZZZ7N 2 DV514088

SEAT empfiehlt Castrol



1.

710 36X

2.

ALHAMBRA NF Style

103KW TDIM6F

3. CFF NFZ

3.

LR7H L-- L-- JL

4.

BOA CSO GOK HOB J4E D91

1AT 2PP 5RQ 5SL

351 3U4 QG1 8AY 8GV

1LW 3FA 7MG


5. 4UP 4X3 4K3 NOU 5MJ

BRM 2JB EOA

1DO ABC 8ID USA 1N3 3PD 4A3 8N3

## Service-Nachweise

LongLife Service:			JA	NEIN	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeit- oder laufeleistungsabhängiger Service			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ölwechsel-Service			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mit Inspektions-Service			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intervall-Service (einschließlich Motoröl-Wechsel)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mit Inspektions-Service			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspektions-Service (ohne Motoröl-Wechsel)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Zusätzliche Arbeiten</b>	JA	NEIN	JA	NEIN	
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum	06.02.2014
km:	26615
Rechnungsnummer	
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	48925 Autohaus Mitternitzer Dieselweg 4 76646 Brunsal <i>[Signature]</i>
Stempel der Vertragswerkstatt	
Nächster fälliger Service:	
Datum:	nach Anzeige
km:	
	(was zuerst eintritt)



## Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Service-Nachweise

LongLife Service:			JA	NEIN
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zeit- oder laufeleistungsabhängiger Service			JA	NEIN
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ölwechsel-Service			JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mit Inspektions-Service			JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Intervall-Service (einschließlich Motoröl-Wechsel)			JA	NEIN
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mit Inspektions-Service			JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Inspektions-Service (ohne Motoröl-Wechsel)			JA	NEIN
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Datum

01.08.2015

km:

56.333

Rechnungsnummer

Reparaturempfehlung:

48925

Service durchgeführt von:

Autohaus Mitternutzner

Dieselweg 4

76646 Bruchsal

07251/17775

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

SEAT  
Volkswagen Gruppe

Datum:

laut A.

km:

(was zuerst eintritt)




## Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Service-Nachweise

	JA	NEIN		JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zeit- oder laufeleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Mit Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Intervall-Service (einschließlich Motoröl-Wechsel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Mit Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspektions-Service (ohne Motoröl-Wechsel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Zusätzliche Arbeiten</b>	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter und -schläu- che	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Flüssiggasfilter (Pa- pierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum:	26.04.2017
km:	82000
Rechnungsnummer	
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	48925
	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Autohaus Mediterrutner</b>  <b>Dieselweg 4</b>  <b>76646 Bruchsal</b>            Stempel der Vertragswerkstatt         </div>
Nächster fälliger Service:	
Datum:	4. Anzeige
km:	
	(was zuerst eintritt)



## Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Service-Nachweise

LongLife Service:			JA	NEIN	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service			JA	NEIN	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ölwechsel-Service			JA	NEIN	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Mit Inspektions-Service			JA	NEIN	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Intervall-Service (einschließlich Motoröl-Wechsel)			JA	NEIN	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Mit Inspektions-Service			JA	NEIN	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspektions-Service (ohne Motoröl-Wechsel)			JA	NEIN	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Zusätzliche Arbeiten</b>	JA	NEIN	JA	NEIN	
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum:	26.07.2018
km:	113.237
Rechnungsnummer	
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	<b>Autohaus Mitterrutzner</b>
	Dieselweg 4 76646 Bruchsal Tel. 07251-17775 Fax.: 07251-82577 www.mitterrutzner.de Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:	
Datum:	laut
km:	Anzeige (was zuerst eintritt)



## Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

## Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers

### Anmerkungen

km: 56333 Datum: 1.08.2015 Bemerkungen: 5512	<div data-bbox="924 145 1237 709" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">48925</p> <p style="text-align: center;">Autohaus Mitterrutzner            Dieselweg 4            76646 Bruchsal            07251/17775</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Stempel der Vertragswerkstatt</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Volkswagen-Gruppe</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Autohaus Mitterrutzner            Dieselweg 4            76646 Bruchsal</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Stempel der Vertragswerkstatt</p> </div>
km: 26.04.17 Datum: 83009 Bemerkungen: 2BS1	<div data-bbox="924 145 1237 709" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">48925</p> <p style="text-align: center;">Autohaus Mitterrutzner            Dieselweg 4            76646 Bruchsal            07251/17775</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Stempel der Vertragswerkstatt</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Volkswagen-Gruppe</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Autohaus Mitterrutzner            Dieselweg 4            76646 Bruchsal</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Stempel der Vertragswerkstatt</p> </div>
km: Datum: Bemerkungen:	<div data-bbox="924 145 1237 709" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">48925</p> <p style="text-align: center;">Autohaus Mitterrutzner            Dieselweg 4            76646 Bruchsal            07251/17775</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Stempel der Vertragswerkstatt</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Volkswagen-Gruppe</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Autohaus Mitterrutzner            Dieselweg 4            76646 Bruchsal</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Stempel der Vertragswerkstatt</p> </div>