



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 15.12.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 31117 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  Nutzfahrzeuge Service 150 / 74152 Autohaus Nies 57234 Wilnsdorf | LongLife Mobilfahrgarantie  Nutzfahrzeuge Service 150 / 74152 Autohaus Nies 57234 Wilnsdorf |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|---|--|
| Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.2018 oder bei (km-Stand): 51.000 | Inspektion am (Datum): 12.2018 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 27.11.18 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 54483 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 105657 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  Nutzfahrzeuge Service 150/74152 Stempel des Fachbetriebs Autohaus Nies 57234 Wilnsdorf |  Nutzfahrzeuge Service 150/74152 Stempel des Volkswagen Partners Autohaus Nies 57234 Wilnsdorf |

Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|--|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | |
| oder | |
| am (Datum): 11/19 | Bruchflüssigkeit |
| oder | |
| bei (km-Stand): | am (Datum): 11/20 |
| | oder |
| | bei (km-Stand): 60.000 |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 02.04.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 62419 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 110041 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|   Nutzfahrzeuge Service 150 / 74152 Autohaus Nies 52234 Altdorf | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/19 oder bei (km-Stand): | Bremsfl. Service am (Datum): 11/20 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| | |
|---|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 21.11.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 82576 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 117714 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|   Nutzfahrzeuge Service 150 / 74152 Autohaus Nies 57224 Wilnsdorf |   Nutzfahrzeuge Service 150 / 74152 Autohaus Nies 57224 Wilnsdorf |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagenhändlers |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|-----------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder | Bremsfl. S |
| am (Datum): 11.2020 | am (Datum): 11.2020 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): 112000 | bei (km-Stand): |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|--------------------------------------|---|
| Datum: 12.09.17 | km-Stand: 18109 |
| Bemerkungen: Feldmaßnahme GUEH |   Nutzfahrzeuge Service 150 / 74152 Autohaus Nies 57234 Wilnsdorf Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |