



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C^z GE089684
3G5 38X
2 PASSAT Var. CLBMT
140 kW TDI M6F
3 DFC A
LH5X-----

4 BOA F86 GOK HI1 J2D DE5
- 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
- 3S2 8TB Q16 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 OYD G01 7MM

BTT-0907

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 09.11.2015 Datum der Auslieferung/Erstzulassung: a)

Autohaus Rudolph Leuna GmbH

150-78462
Friedrich-Ebert-Straße 120 • 06237 Leuna
Telefon (03461) 86 05-0 • Telefax (03461) 86 05-20

Stempel des Volkswagen Partners Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist das durch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

- Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ⓘ HINWEIS


Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

3G0012701SC

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremstüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Zahniemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt am:	05.08.2016	Rufnr.: 03461 826	Auftrag-Nr.: 1
bei km-Stand:	29.943 km	Telefon (03461) 8605-20	Rudolph Launa GmbH
Rechnungsnummer:	05.08.2016	Telefon (03461) 8605-20	Friedrich-Ebert-Straße 120 • 06237 Leuna
Service durchgeführt von:	Autoglas Rudolph Launa GmbH	Telefax (03461) 8605-20	Stempel des Volkswagen Partners
Autoglas Rudolph Launa GmbH	150-78662	150-78662	
	Friedrich-Ebert-Straße 120 • 06237 Leuna	Friedrich-Ebert-Straße 120 • 06237 Leuna	
	Telefon (03461) 8605-20	Telefon (03461) 8605-20	
	oder	oder	
	am (Datum): 08.12.2017	am (Datum): 11.12.2017	
	oder	oder	
	bei (km-Stand): 59.900 km	bei (km-Stand):	



BT-0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✗ Kraizer
○ Beule/Delle
□ Korrosion
△ Steinschlag
■ Rostfleisch

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:		

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Nach Service-Intervall-Anzeige
	oder
	am (Datum): 08.12.2017
	oder
	bei (km-Stand): 59.900 km


3G0012701SC

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenrämen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	12.05.2018
bei km-Stand:	59511
Rechnungsnummer:	63831 Buch.
Service durchgeführt von:	Autohaus Rudolph Leuna GmbH Volkswagen Partner
Friedrich-Ebert-Straße 120 06237 Leuna	Loyale Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner
Telefon +49 3461 8605-0 Telefax +49 3461 8605-20 leuna@autohaus-rudolph.de Stempel des Fachbetriebs 150-7862	Friedrich-Ebert-Straße 120 06237 Leuna Telefon +49 3461 8605-0 Telefax +49 3461 8605-20 leuna@autohaus-rudolph.de Stempel des Volkswagen Partners



BITT-0449

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Zündkerzen
- Zahnrämen
-
- Korrosion
- Steinenschlag


<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:		
<i>Keine Mängel festgestellt</i>		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/2018 oder bei (km-Stand): 59511 am (Datum): oder bei (km-Stand):	
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter		
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getrieböl: DSG®, ATF		
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl		
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen		
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz		
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichthmittel)		
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 21.04.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen		
bei km-Stand: 92.288	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen		
<input type="checkbox"/> Rechnungen Autorohaus Rudolph Leuna GmbH / <input type="checkbox"/>			
Service durch Volkswagen Partner	Ludwigshafener Autogespann Leuna GmbH / <input type="checkbox"/>		
Friedrich-Ebert-Straße 120 06237 Leuna Telefon +49 3461 8605-0 Telefax +49 3461 8605-20 leuna@autohaus-rudolph.de Betreibsnummer 150-78662	Volkswagen Partner Friedrich-Ebert-Straße 120 06237 Leuna Telefon +49 3461 8605-20 Telefax +49 3461 8605-20 leuna@autohaus-rudolph.de Betreibsnummer 150-78662		
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2019	Bremsfl. - Service am (Datum): 11/2019		
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):		



BTG0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrasion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

- Ja:
- Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC