

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

TMBJE73T8D9009910

CFFB

Fahrzeugtyp

3T5285 SUP. CO CR DPF AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor

NFU LF9E-9P9P BU 103KW CFFB

Sonderausstattung

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA

1N3 1NL HOR 4UP 3NW 3QT 4X3

4A3 8ZF J2D Q16 8GU 6Y0 9AK 8RM

7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 7MQ QN2

3L3 9P3 Q1G 7X2 9ZG 8WD 7A0 3GG

7AA G07 L03 7P4 F0A 3S2 2UA

Datum der Auslieferung:

30 07 12



Schwabengarage AG

Carinstitter Str. 46, 7010 Stuttgart
 Telefon 0711/2803-01 Telefax 0711/2803-2107
 Städt. Montagewerkstatt, Hdt.-Nr. 5212730

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 13/3/2014

km-Stand: 31537

	ja	nein
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



Schwabengarage
 NL Stgt.-Vaihingen
 Schockenriedstraße 8, 70565 Stuttgart
 Telefon 07 11/78062-0 Telefax 07 11/78062-15
 Skoda Vertragshändler Hdl. Nr. 5222320

Stempel des SKODA Vertragspartners

SIMPLY CLEVER



2 Jahre Mobilitätsgarantie
2024957

SAD 51968301 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)


^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 22.04.2016

km-Stand: 60911

- | Durchgeführt wurde: | ja | nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Haldex-Kupplung: Ölwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durch  **ŠKODA** Möbilitätsgarantie^{a)}

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 73180909810

2748743

Stempel: **5550340**
SAD 5196830 - Stand: 03/2015
AUTOHAUS JACOB
FLEISCHHAUER
GMBH & Co. KG
52068 AACHEN

ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: _____

Datum: 17.05.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Rollensätze ev

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 29.07.18

km-Stand: 97797

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service du

**2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: 76'73190 900 9970

Stem

2/3.214.656



SKODA SKODA

5550340

Autohaus Fleischhauer

GmbH & Co. KG

52068 Aachen

SAD51906301 Stand 01/2015

obilitätsgarantie^{a)}

es SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:

nach

Datum:

brügg

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.