Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z BE350265 365 35X	
2	PASSAT Var. CLBMT 103 kW M6F	
3	CFF B LNZ LA8X KN	
4	BOA C3T GOK HJ7 J2D D91 - 1AT 1G8 2PP 5RQ 5SL TL4 - 3S2 BTC QG1 8AY 8GV 8RM 1ZM LO2 OYD GO7 7MG	

bb. 1 Fahrzeugdatenträger.

egende zur Abb. 1:

- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- Mehrausstattungen, PR-Nummern

Datum der Auslieferung:							
	Stempel des Volkswagen Partners						

Service-Nachweis 1

JCI TIOO TILLOTT					
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service			AdBlue [®]		XI
im Verbund			ATF		(A)
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	8		DSG®: Öl und Filter		4
im Verbund			Erdgasbehälter und -leitungen		Ø
Inspektions-Service		凸	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		Q .
Bremsflüssigkeitswechsel		A	Gasfilter und Schläuche		4
LongLife Motoröl verwendet	Ø		Haldex-Kupplung: Öl		6
Datum: 29.07.20	12		Kraftstofffilter		\square
km-Stand: 29753			Luftfiltereinsatz		4
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren		
Reparaturempfehlung		Ţ.	Reifenfüllflasche		
		ŕ	Staub- und Pollenfiltereinsatz		Z
Kundenwunsch			Zahnriemen		
			Zündkerzen		
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Ú
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgara	antie:	
Volkswegen Automobile Frankfurt GmbH Done, str. 32 63452 Hanau			Volkswagen Automobile Fra Donaustr. 32 63452 Hanau	e	
Stempel des Volkswage	n Padne	ers	Stempel des Volkswagen	Partners	l

Service-Nachweis 2			ihre nächsten Servi	4 5 6 6 6 6	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	neir
Ölwechsel-Service		Isno	AdBlue [®]	D	X
im Verbund		in 🗖	ATF 97ice	erv mi Se	
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X		DSG®: Öl und Filter		
im Verbund		ZI-	Erdgasbehälter und -leitungen	9/CL PUR	
Inspektions-Service	Ø		Flüssiggasfilter (Papierfilter)	0	
Bremsflüssigkeitswechsel		Ø	Gasfilter und Schläuche		
LongLife Motoröl verwendet	Ø		Haldex-Kupplung: Öl		[
Datum: 19.03	٠ ٨	3	Kraftstofffilter		
km-Stand: 60 a	21	Z	Luftfiltereinsatz		[
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren		[
Reparaturempfehlung			Reifenfüllflasche]
			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<u> </u>	
Kundenwunsch			Zahnriemen		(
			Zündkerzen	J	
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsga	grantia	
			gane Woolinatsga	arantie:	
142 / 21235			142 / 21235		
Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH		Volkswagen Automobile Frankfurt Gm	icΗ		
Donaustr. 32			Donaustr. 32		
65452 Hanau			63452 Hanau		
Stempel des Volkswage	n Part	ners	Stempel des Volkswage	n Do-t-	

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	Ø		AdBlue [®]		\boxtimes
im Verbund			ATF		ă
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	\boxtimes		DSG®: Öl und Filter		Ď
im Verbund			Erdgasbehälter und -leitungen		Ø
Inspektions-Service	Ø		Flüssiggasfilter (Papierfilter)		X
Bremsflüssigkeitswechsel	\overline{A}		Gasfilter und Schläuche		Ø
LongLife Motoröl verwendet	K		Haldex-Kupplung: Öl		\boxtimes
Datum: 16.02.7	0/4	,	Kraftstofffilter	A -	
Datum: 16.02.7 km-Stand: 93385	-/		Luftfiltereinsatz	X	
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren		Ø
Reparaturempfehlung			Reifenfüllflasche		, 💆
			Staub- und Pollenfiltereinsatz		P P
Kundenwunsch		. 🔲	Zahnriemen		Ø
			Zündkerzen		Ø
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgar	antie:	
Kfz-SERVICE-Point Inh. Dieter Jentsch Bebra • Wiesenweg 23 Telefon 06622-9150405					
Stempel des Volkswage	n Partne	ers	Stempel des Volkswagen	Partners	•

Service-Nachweis 4

Durchaeführt	•-		7		
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service		X	AdBlue [®]		\boxtimes
im Verbund		$ \overline{\mathcal{Z}} $	ATF		\mathbf{X}
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel			DSG [®] : Öl und Filter		N
im Verbund	Ø		Erdgasbehälter und -leitungen		
Inspektions-Service		7	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		\square
Bremsflüssigkeitswechsel		\square	Gasfilter und Schläuche		\square
LongLife Motoröl verwendet		Ž	Haldex-Kupplung: Öl		\square
Datum: 10,08,7 km-Stand: 105 7	DI	5	Kraftstofffilter		\triangleright
km-Stand: 105 7	20		Luftfiltereinsatz		\searrow
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren		\square
Reparaturempfehlung		\(\)	Reifenfüllflasche		\searrow
-			Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Kundenwunsch		\square	Zahnriemen		(2)
			Zündkerzen		X
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgara	antie:	
KFZ - Meiste					
M.Kantimm/H					
Bahnhofsweg 11, 990			en 		
Tel: 6173 / 30		8			
√036201 / 5	8135				
Stempel des Volkswag	en Parti	ners	Stempel des Volkswagen	Dartner	

Service-Nachweis 5			Ihre nächsten Servic	WATER TO	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	Ø	no 🖵	AdBlue [®]		B
im Verbund	7		ATF 90iva	os O	\(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	\(\)		DSG®: Öl und Filter		Ø
im Verbund			Erdgasbehälter und -leitungen		Ċ2
Inspektions-Service			Flüssiggasfilter (Papierfilter)		\square
Bremsflüssigkeitswechsel	M		Gasfilter und Schläuche		Ð
LongLife Motoröl verwendet	7		Haldex-Kupplung: Öl		B
Datum: OG. OJ	701	6	Kraftstofffilter		Ø
km-Stand: 120			Luftfiltereinsatz		\square
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren		Ø
Reparaturempfehlung		7	Reifenfüllflasche		A
		•	Staub- und Pollenfiltereinsatz	A	
Kundenwunsch		B	Zahnriemen		7
	_	_	Zündkerzen		\Box
(Diesen bitte auch auf dem					
Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgar	rantie:	
M.Kantimm - Heubusch Bahnhofsweg/11, 99090 Kühnhausen					
Tel / 01/73 / 362 036201 / 581 Stempel des Volkswag	35	are	Stempel des Volkswager	Partner	s

Service-Nachweis 6	- 10	nein	Zusatzarboiton Woohani		
Durchgeführt wurde:	ja		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service		\boxtimes	AdBlue [®]		\square
im Verbund		3	ATF		∇
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel		7	DSG [®] : Öl und Filter		
im Verbund		\mathbf{Z}	Erdgasbehälter und -leitungen		_
Inspektions-Service	(3)		Flüssiggasfilter (Papierfilter)		
Bremsflüssigkeitswechsel		₽	Gasfilter und Schläuche		4
LongLife Motoröl verwendet		Ø	Haldex-Kupplung: Öl		
Datum: 3 0. 08.	20,	17	Kraftstofffilter		¥
km-Stand: 135 0	02	1	Luftfiltereinsatz		\square
Rechnungsnummer:	7316	8	Reifendrucksensoren		
Reparaturempfehlung		Ď.	Reifenfüllflasche		
			Staub- und Pollenfiltereinsatz		Q
Kundenwunsch		A -	Zahnriemen		$ oxed{oxed} $
		3	Zündkerzen		\square
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		
M.kantimm - H.Bahnhofsweg 11, 990	/ leubus 190 Kü	sch hnhaus			

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 7					
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	D		AdBlue [®]		\(\rightarrow\)
im Verbund	1		ATF		
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel		83	DSG [®] : Öl und Filter		
im Verbund		\Box	Erdgasbehälter und -leitungen		\square
Inspektions-Service		73	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		
Bremsflüssigkeitswechsel		X	Gasfilter und Schläuche		R
LongLife Motoröl verwendet	X		Haldex-Kupplung: Öl		\square
Datum: 28.08,		>	Kraftstofffilter		\boxtimes
km-Stand: 148			Luftfiltereinsatz		\Box
Rechnungsnummer:	301		Reifendrucksensoren		A
Reparaturempfehlung		[2]	Reifenfüllflasche		
			Staub- und Pollenfiltereinsatz		\square
Kundenwunsch		Д	Zahnriemen		X
	1		Zündkerzen		Y
(Diesen bitte auch auf dem					
Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsga	arantie:	
Service Gardingora					
		4	FL.		
KFZ - Meis	terb	etrie	Ю		
Acres	Mouh	icch			
Bahnyofsweg 11, 99090 Kühnhaus			sen		
036201	/ 58135				
Sterppel des Volkswa	gen Partr	ers	Stempel des Volkswage	n Partne	rs