

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ13 Z AV440822	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	137 273	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Scirocco 2,0 SPORT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	103 KW TDID6F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CBD LTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LA7W L---L--- RK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BOA CL9 G1A HKO JON D91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VOA 1AT 1QB 2FU 5RQ 5SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3U1 QG1 BAI 8QU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1ZE 3FA 7MG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4UF 4X3 4R4 4K3 N3C 5MA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BRM 2JC EOA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1DO ABF BBG USA 1N3 3L3 4A3 8N3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B17-0401

Abb. 1

- ① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- ③ Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- ④ Mehrausstattungen, PR-Nummern

16.06.17

Datum der Auslieferung:



VOLKSWAGEN AG
Werk Emden

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum:	16.09.11		Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand:	30725		Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 136/26573 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Wangener Straße 66 70188 Stuttgart </div> Stempel des Volkswagen Partners			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 136/26573 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Wangener Straße 66 70188 Stuttgart </div>		


Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat Jahr*
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat <u>06</u> Jahr <u>13</u>

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel <i>mit Bildern</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: <i>18.3.2013</i>			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: <i>60733</i>			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von 136/26573 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Wangener Straße 66 70188 Stuttgart Stempel des Volkswagen Partners			LongLife Mobilitätsgarantie: 136/26573 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Wangener Straße 66 70188 Stuttgart		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat <i>3</i> Jahr* <i>15</i>
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei <i>90000</i> km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat <i>7</i> Jahr* <i>15</i>	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel
oder bei <i>90000</i> km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	Monat <i>3</i> Jahr <i>15</i>

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 17.09.15			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 93331			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	 123/38407 AUTOHAUS NEUSTADT 28209 BREMEN Stempel des Volkswagen Partners		LongLife Mobilitätsgarantie:		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat Jahr*
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat Jahr*

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 31.01.2018			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 134.376			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 			LongLife Mobilitätsgarantie:		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service <input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat ... 01 ... Jahr* 2018 ... oder bei ... 164.000 ... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat ... 01 ... Jahr 2020 ...