Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3CZHP000317 CRLB
3G535Y

2 3G535Y PASSAT Var. CLBMT 110 KW
QMM LC9X TO TDI D6F CRLB

3 X0A B0A F86 G1A H3Y J0B DN4 Q2J
V0A 1AT 1G2 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8T8 QI6 I8E 8GU
1ZA L33 0YD G01 7MM

4 1JA

BTT-05

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchsta be, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
13.06.16	17.06.16
...emeyer Automobile RE GmbH & Co. KG Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghausen	Tiemeyer Automobile RE GmbH Rheinstr. 7-9 45663 Recklinghausen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.7.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30495		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☒ / ☐	Elastic. Altank
Service durchgeführt von: PA 133/22235 TIEMEYER automobile 45663 Recklinghausen		LongLife Mobilitätsgarantie: 133/22235 TIEMEYER automobile 45663 Recklinghausen	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter
oder am (Datum): 7-18	am (Datum): 5-18
oder bei (km-Stand): FLEX	**oder** bei (km-Stand): 60000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☐	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☐	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☐	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.06.18		☐ / ☐	Zahnriemen
bei km-Stand: 49807		☐ / ☐	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10777		☒ / ☐	alle Wischerblätter
Service durchgeführt von: 133/24422 Automobile Köpper GmbH 46282 Dorsten		LongLife Mobilitätsgarantie: 133/24422 Automobile Köpper GmbH 46282 Dorsten	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 06/19	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	Ölwechsel-Service	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☑ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.09.19		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 74 992		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 13042		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 133/24422 Automobile Köpper GmbH 46282 Dorsten Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 133/24422 Automobile Köpper GmbH 46282 Dorsten Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspekt.
oder	
am (Datum):	am (Datum): 08-20
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner