

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

Fahrzeugtyp

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

Teilweise Fahrzeugbeschreibung

TMBHE61ZOD2091317

CFHC

1Z5235 OCT. COM CR

AMB

NFP LFBL-2020 CS 103KW CFA

Autohaus REHAG GmbH
 Blitzkuhlenstr. 83 - 45659 Recklinghausen
 Tel. 02361/9317-50 Fax 02361/93175-76
 Skoda-Vertragshändler Hdl.-Nr. 5215910
www.ah-rehag.de

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
 4A3 8L5 JON 0I6 8GU 6YO 9AK 8RM
 7UC 8AY 8QL 8X0 4K3 B01 7MG 0N2
 3L3 9P1 7X1 9ZG 8WB 7A0 3GN
 7AA 007 L13 7P4 F0A 3S2 2UA

Betriebsgewicht (in kg)
 Verbrauch (in l/100 km) - innerorts /
 außerorts / kombiniert
 CO2 - kombiniert (in g/km)

Datum der Auslieferung:

2	3	1	1	1	2
---	---	---	---	---	---



[Handwritten signature]

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 03.11.2014

km-Stand: 30317

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel <i>angeliefertes Öl</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

Mobilitätsgarantie^{a)}

ŠKODA



ŠKODA

Autohaus REHAG GmbH

ŠKODA Vertragshändler HDL-Nr. 5215910

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

Plitzkühlenstr. 83a, 45659 Recklinghausen

T 02261-93175-0 F 02261-93175-76



Stempel des ŠKODA Servicepar

www.ah-rehag.de

TMB: AEG1ZOD 2091317

Nächster Inspektions/Interv

2247721

SAD 51958301 Stand: 01/2014

Datum: 11/2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 31.03/16

km-Stand: 60996

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel <i>liquiöl</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



ŠKODA



Autohaus REHAG GmbH

ŠKODA Vertragshändler HDL.-Nr. 5215910

Blitzkuhlenstr. 83a, 45659 Recklinghausen

T 02361-93175-0, F 02361-93175-76



Stempel des ŠKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: ME61207209/317

2730976

SAD 51968301 Stand: 03/2015

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 90000

Datum: 03/18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 20.11.2017

km-Stand: 90872

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt im Betrieb
Klaus Alisch
 Im Emscherbruch 20
 45699 HERTEN
 Tel. 0 23 66 / 8 51 12
 Fax 0 23 66 / 88 54 64
 Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 120000 / nach ALZEISE

Datum: 11.19 "

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 07.11.19

km-Stand: 123082

	ja	nein
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:
KFZ Meisterbetrieb
Klaus Alisch
 Im Emscherbruch 20
 45699 HERTEN
 Tel. 0 23 66 / 8 51 12
 Fax 0 23 66 / 88 54 64
Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: 153082 / nach Anzeige
 Datum: 11/21 / 11
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.