

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugüber-
gabe^{a)}

			/			/				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?

Ja ☐

Nein ☐

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJJ7NE7J0191660

CRMB

5E5385 OCT

COM

AMB

PGT LA7W-8EBE HA 110KW CRMB

EOA 1D2 7UF 1BF 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G01 HH7 4UP L05 B01 3QM 4X3
JOV QI6 8GU



R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



5E0012705AM

**ŠKODA****Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-06-15
Laufleistung	30805 km
Auftragsnummer	2018007263
MOB : 1 2 563 367	
Durchgeführt von	Thomas Am Volkspark 5 - 7 50321 Brühl Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeile Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-11-25
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	151212
Übergabe Inspektion	
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Fröbelstraße 15 50823 Köln Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**ŠKODA**

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE7J0191660
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2017-11-30

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-03-23
Laufleistung	120860 km
Auftragsnummer	2020003221
Wertmarke 1/3.594.561	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Thomas Am Volkspark 5 - 7 50321 Brühl Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-21
Laufleistung	93042 km
Auftragsnummer	2019011031
MOB: 1 3 284 422	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Thomas Am Volkspark 5 - 7 50321 Brühl Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)