



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZJW116777
Typbezeichnung	TOURAN 2.0 HL D 140 TDID6F
Datum der Auslieferung	2018-08-17

**Zusatzarbeiten**

Datum	2021-04-23
Laufleistung	118600 km
Auftragsnummer	31928
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach
Durchgeführt von	Dresden-Reick Liebstädter Straße 5 01277 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2021-02-09
Laufleistung	112555 km
Auftragsnummer	27422
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Dresden-Reick Liebstädter Straße 5 01277 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

# Volkswagen Service-Nachweis



## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-06-02
Laufleistung	86319 km
Auftragsnummer	11028
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Dresden-Reick Liebstädter Straße 5 01277 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-03
Laufleistung	58203 km
Auftragsnummer	42352
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Dresden-Reick Liebstädter Straße 5 01277 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

## Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-02-26
Laufleistung	29071 km
Aktion 60C9 Krit. 01	
Durchgeführt von	Dresden-Reick Liebstädter Straße 5 01277 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja



---

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-02-26
Laufleistung	29071 km
Auftragsnummer	25970
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Dresden-Reick Liebstädter Straße 5 01277 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2018-08-14
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2018007775
Durchgeführt von	VW Chemnitz Röhrsdorfer Allee 8 09247 Chemnitz Röhrsd Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)