775184



## **Serviceplan** Volkswagen

Serviceplan Deutschland



## Fahrzeugdatenträger

	1	BV	5 37				DYA		
RTI	3/V \ ) L(	/AR1 <i>/</i> 29A	I N <i>I</i> . 	L,6 √f	LDI I	M5F	85 KW DDYA		
						DK8			
V1P						5SL			
T		1ZE				8GV	8ZQ		
househo						N3B	5MB		_
8RM		EOA					2G5	٦.	
1JA	L05	0YF			-	-		=	
					-			$\exists$	
			-	44				$\exists$	
	4		44		-			╡	
								4	
			T	-				7	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 8-10 90441 Nürnberg Talefon: 0911/4238-0 Telefax: 0911/4238-170 Händlernummer: 136/5058 9	Auto Zentrusn Nürnberg - Feser SmbH Heisterstrasse 6-10 90411 Nürnberg Telefor: 0911/4236-0 Telefax: 0911/4236-170 Händlernummer: 138/5088 9
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/☑ Dieselkraftstofffilter □/☑ Getriebeöl: DSG®, ATF □/☑ Haldexkupplung: Öl □/☑ Keilrippenriemen
ロバゴ Getriebeöl: DSG®, ATF  ロバゴ Haldexkupplung: Öl  ロバダ Keilrippenriemen
□/☐ Haldexkupplung: Öl
□/Ø Keilrippenriemen
Keilrippenriemen
□/☑ Luftfiltereinsatz
□/Æ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
u/d Zahnriemen
□/p⁄ Zündkerzen
0/2
LongLife Mobilitätsgarantie:  Autorite Service Autorite A
Zusatzarbeiten
am (Datum): 5/2020
am (Datum):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
/ Inspektion	Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 274.20	Zahnriemen
bei km-Stand: 30201	Zündkerzen
Rechiffed mummer: 20200 SW	70/4
Service durchgeführt von:/	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachberriebs	Stempel des Volkswagen Partner
Ihre nächsten Service-Termine	Signa
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
haach Service-Intervall-Anzeige	0.5
m (Datum):	am (Datum):
1	
oder (NZAM	oder
pei (km-Stand):	bei (km-Stand):

## Service-Nachweis 3

la / Nein.	Durchgeführt wurde:	Ja / Nein.	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
N.	Ölwechsel-Service	-×	AdBlue®
360	Inspektion	·×	Bremsflüssigkeit
<b>D</b> / O	mit Motorölwechsel	<b>□?</b> €	Dieselkraftstofffilter
<b>%</b>	mit erweitertem Inspektionsumfang	□ <b>&gt;</b> <	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
X <sub>0</sub>	LongLife Motoröl verwendet	<b>₩</b>	Haldexkupplung: Öl
-/ <b>X</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-X	Keilrippenriemen
- X	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	-W	Luftfiltereinsatz
	Reparaturempfehlung	<b>∞</b> ×	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
شک	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<b>X</b> ′□	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt an S S S S S S S S S S S S S S S S S S	04	Zahnriemen
bei km-S	tand: 54,825	□ <b>)</b> X	Zündkerzen
AN	95113180	0/0	
<del>Servi</del> če d	urchge ührt von:		123 / 21003 AUTOMAUS ON DECKMANN ON DECKMANN
Stempel	des Fachbetriebs GALLAGORG		Stempel des Volkswagen Partners

	22946 TRITT	AU		
Ihre nächsten Service	-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
oder am (Datum)	001	am (Datum):		
oder		oder		
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):		