


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBJF73T5B9058508 CFGB



3T539C SUP. CO CR DPF ELE

MSU 1Z1Z TF 125KW CFGB

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H7D 4UP 3NW 3QT 4X3
4A3 8ZF JOL 7AA 8GV 6Y0 9AK 8RM
7T6 8AY 8QL 8X1 4F2 B01 G07 QNO
3L4 9P3 Q2A 7X5 9W8 8WD 7A0 3GN
QG1 7MG L30 7P1 FOA 2UA 3S9

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

Datum der Fahrzeugübernahme:

27 01 12

Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
Bem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum:

24.07.2013

km-Stand:

30 958

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Bremsflüssigkeitswechsel

Inspektions-Service

Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Autoservice Gessner

Zusätzlich

Mühlstr.11

Alle 30 000 km

66879 Niedermohr

Alle 60 000 km

Tel. 06383/579072

Alle 90 000 km

Fax. 06383/579074

Zündkerzenwechsel

info@autoservice-gessner.de

Luftfiltereinsatzwechsel

Nächster Inspektions-Service:

Kraftstofffilterwechsel

km-Stand: 60000

Zahnriemenwechsel

Datum: 7/2015

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

km-Stand:

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:

Autoservice Gessner

Mühlstr.11

66879 Niedermohr

Tel.06383/579072

Fax. 06383/579074

info@autoservice-gessner.de

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 61029

Datum: 16.02.2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23-08-2016

km-Stand: 91708

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

DSG Ölwechsel

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

Bremsbeläge hinten

Service durchgeführt:



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120 000

Datum: 08-2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Datum: 03.4.18

km-Stand: 120607 km

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 150607 km

Datum: 04.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 17.04.2020

km-Stand: 148655

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:



Autoservice Gessner
 Muehlstr. 11 · 66879 Niedermohr
 Tel.: 06383/579072
 Fax: 06383/579074
 info@autoservice-gessner.de
 www.autoservice-gessner.de

Stempel Škoda Servicepartner

DSG-Öl gewechselt

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.