



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE234422
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 140 TDID7A
Datum der Auslieferung	2018-06-25

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-12-17
Laufleistung	117721 km
Auftragsnummer	4064813
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Dreisamtal Zartener Straße 31 79199 Kirchzarten Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-04-01
Laufleistung	88172 km
Auftragsnummer	4061544
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Dreisamtal Zartener Straße 31 79199 Kirchzarten Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-22
Laufleistung	60496 km
Auftragsnummer	4058715
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Dreisamtal Zartener Straße 31 79199 Kirchzarten Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-02-01
Laufleistung	30239 km
Auftragsnummer	4056155
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Dreisamtal Zartener Straße 31 79199 Kirchzarten Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-06-15
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2018021812
Durchgeführt von	Mense GmbH Gneisenaustraße 1 33330 Gütersloh Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)