

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE123200 3G5 48X	
2	PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI M6F	
3	DFC A SRC LB8R TO	
4	BOA F89 G0K H7G J2D DE5 - 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8TB QI6 I8E 8GU 9VC 1ZA L34 0YC G01 7MM	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:


Betriebs-Nr.: 142-35084
Autohaus Best GmbH
63185 Mühlheim
Tel.: 08108 / 6002-0
Fax: 08108 / 6002-22

Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}


Betriebs-Nr.: 142-35084
Autohaus Best GmbH
63185 Mühlheim
Tel.: 08108 / 6002-0
Fax: 08108 / 6002-22

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.06.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 33224	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018008368	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  133 / 47881 Autohaus Minrath 47808 Geldern Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  133 / 47881 Autohaus Minrath 47808 Geldern Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/19 oder bei (km-Stand): 60000	Pollenfilter am (Datum): 06/19 oder bei (km-Stand): 60000



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE123200
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-04-18
Laufleistung	57470 km
Auftragsnummer	2019004448
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Minrath Weseler Straße 150-152 47608 Geldern Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE123200
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-06
Laufleistung	86883 km
Auftragsnummer	2020001235

Luftdruck korrigiert
Wischerblätter ers
Kühlmittel aufgefüllt

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschmutzfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
------------------------------	--

Durchgeführt von
Minrath
Weseler Straße 150-152
47608 Geldern
Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE123200
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-02-12
Laufleistung	111245 km
Auftragsnummer	2021000744
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gartner Rosenheimer Straße 22 83549 Eiselfing Deutschland Autorisierter Volkswagen Service Partner Mobilitätsgarantie
	Autoklaus Gartner GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Rosenheimer Straße 22 83549 Eiselfing Telefon (0807) 9203-0 Telefax (0807) 9203-2 info@autoklaus-gartner.de Betriebsnummer 141.74543
	Ja Ja (bis Anzeige Service)