



WIS101327

05. März 2021

Komplettnachweis**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

SKODA



SKODA

TMB: JK7NE5G0274994**1/4.025.649**

SAD51961201 Stand 11/2019

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE5G0274994
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.OA5F
Datum der Auslieferung	2016-06-21

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-02-24
Laufleistung	178303 km
Auftragsnummer	2021001842
1/4.025.649	
- Wischerblätter ersetzt	
- Bremsbeläge mit Scheiben Vorderachse ersetzt	
- Batterie ersetzt	
- Luftdruck zu niedrig	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Raderberggürtel 31 50968 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-03-24
Laufleistung	148906 km
Auftragsnummer	2020003091
1/3.545.400	
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Raderberggürtel 31 50968 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: 7Qg451e57w33nzAXKBNqnMyM2doQHx3DWkcg/vwNcQ6kBOFqONjwYonFHA/7Pm DE31585C 2021-02-24 14:22 (v1.0)

Seite 1 von 3



SKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-30
Laufleistung	121288 km
Auftragsnummer	2019003513
1/3.155.961	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none">✓ Staub- u. Pollenfilter✓ Anhängerkupplung✓ Getriebeöl✓ Bremsflüssigkeits Service✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Raderberggürtel 31 50968 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-09-19
Laufleistung	90654 km
Auftragsnummer	343517
Mobilitätsgarantie 1Jahr 1/2.604.120	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none">✓ Dieselpartikelfilter✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Raderberggürtel 31 50968 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-12-04
Laufleistung	60844 km
Auftragsnummer	331152
1/2.029.755	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Raderberggürtel 31 50968 Köln Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-02-13
Laufleistung	30059 km
Auftragsnummer	317620
mob.nr1790002	
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Raderberggürtel 31 50968 Köln Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-06-15
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	110386
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer Fröbelstraße 15 50823 Köln Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)