



Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 11.2017





Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	wvwzzz3C z JE112344	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 35Z	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. CLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	110 kW TDI D7F	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	DFG A SWV	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LA7WL—L— TO	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	B0A F86 G1C H3Y JOV DN4	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	— 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	— 3S2 8TB QI6 I8F 8GU	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	8RM 1ZA L34 OYC G01 7MV	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  22604 bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg </div> <p>25.01.18</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  22604 bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg </div> <p style="text-align: right;">22.18</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-20
Laufleistung	29526 km
Auftragsnummer	2018016160
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-03-02
Laufleistung	2146 km
Unfallreparatur Türe VL, HL und Seitenteil HL	
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-01-25
Laufleistung	5 km
Auftragsnummer	2018000956
Durchgeführt von	bhg baden Autohandels-gesellsch aft mbH Lörracher Straße 4 79115 Freiburg im Breisgau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-04
Laufleistung	88000 km
Auftragsnummer	2019019125
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-04-05
Laufleistung	58613 km
Unfallreparatur hinten links	
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-04-05
Laufleistung	60000 km
Auftragsnummer	2019003080
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE112344
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-02-02

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-02-19
Laufleistung	145646 km
Auftragsnummer	2021003018
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-03-30
Laufleistung	114215 km
Auftragsnummer	2020005437
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autozentrum Hagelauer GmbH & Co. KG Südstraße 50-54 74072 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)