

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1 WVG ZZZ 1T z GW516969
5T1 37Y

2 TOURAN 2.0 CLBMT
110 KW TDI D6F
DFEA QMM
LA7W BG

4

B0A C1E G1A HS4 J2D DN4 Q2J
- 1AT 1G8 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1
0BP 3S2 3U2 QG1 I8E 8GV 8ZH
1KE 1ZA - G05 7MM
0Y1 4UP 4X3 4I2 N3F 5MB
8RM 2JP E0A ØAL ØBP 2G5
1JC L19 ØYD

BTI-0507

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motor-Kennbuchstabe, Getriebekennstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

15.11.2015

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

16.11.2015



Stempel des Volkswagen Partners

*) Im Hochdienst, wenn zuerst eintritt.

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf Variant
- Eos
- Jetta
- Golf
- Passat
- Golf Cabriolet
- Passat GTE
- Golf GTD
- Passat Variant
- Golf GTE
- Passat Variant GTE
- Polo
- Touareg
- Touran
- up!
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- Scirocco
- Golf Sportsvan

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werteerhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsabstaben durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

A) WARNUNG
Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.
• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
• Betriebsanleitung beachten.

I) HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Öl norm, unzureichendem Service oder mangelnder Telleverfügbarkeit entstehen.

i) Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werteerhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsabstaben durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SC



3G0012701SC

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselskraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung; Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am:	13.05.16
bei km-Stand:	2105
Rechnungsnummer:	# 6001
Service durchgeführt von:	 LongLife Mobilfahrtgarantie 22604 bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH Stempel des Fachhändlers 79115 Freiburg
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Interval-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	<i>Mai 2016</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparurempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<u>04.11.16</u>
bei km-Stand:	<u>60370</u>
Rechnungsnummer:	<u>25962</u>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<u>Bremsflüssigkeit</u>
nach Service-Intervall-Anzeige	<u>11.10.17</u>
oder	am (Datum):
am (Datum): <u>11.10.17</u>	oder
bei (km-Stand): <u>90.000</u>	bei (km-Stand):




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:


<input checked="" type="checkbox"/> Krautzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinsschlag
<input type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Reifen	<input type="checkbox"/> Lack
<input type="checkbox"/> Zahnräder	<input type="checkbox"/> Schrauben	<input type="checkbox"/> Motor	<input type="checkbox"/> Stoßstange

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>20. 4. 17</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>90.044</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>6994</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Nutzfahrzeuge 22604 bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg	LongLife Mobilfahrtspur:  Nutzfahrzeuge 22604 bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Zusatzarbeiten <i>Ab 2</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):



BT7-20449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:


Nutzfahrzeuge
22604
bhg baden
Autohandels-
gesellschaft mbH
79115 Freiburg

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter		
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebes: DSG®, ATF		
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl		
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen		
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz		
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen		
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen		
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> 186.71		
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilfahrgarantie:  22604 bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg		
Stempel des Fachbetriebs:			
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>10.10.</u> oder bei (km-Stand): <u>149.000</u>	Stempel des Fachbetriebs		




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kraizer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt?
 Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> M. S. 13	<input type="checkbox"/> 119251
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Z 609	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilfunkantenne: bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg Stempel des Fahrzeugeigentümers
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Service durchgeführt am: bei km-Stand: Rechnungsnummer: Service durchgeführt:	
	22604	bhg baden Autohandels- gesellschaft mbH 79115 Freiburg Stempel des Fahrzeugeigentümers
	Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Fach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5/19 oder bei (km-Stand): 160.000	Stempel des Fachbetriebs	




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:		

3G0012701SC