

SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBKT61ZXB2161947



1Z522Y OCT.COM CR

CAYC

4X4

LNN LFBH-4K4K CS 77KW CAYC

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NL H6T 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3
 4A3 8L5 JON 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
 7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 Q02 QN2
 3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GA
 GG1 7MG L61 7P4 FOA 3S2 2UB

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

Datum der Fahrzeugübernahme:

190511

AUTO RAYR OHG
 14. *[Signature]*
 Altmendstraße 10, 7948 Friesenheim, Tel.: 07821 9333-0
 Skoda-Vertragshändler, Händlernr.: 5206480
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 ßem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

[Signature]

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 1.8.2012.

km-Stand: 30419

Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Staub u. Pollenfilter</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zusätzlich				
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ser. SIMPLY CLEVER ŠKODA

AUTO BAYER OHG

Altmendstraße 10 Skoda Vertragshändler
 27049 Verden Händlertel.: 5208490
 Tel.: 0421/987946 www.auto-bayer.de

1537263

SAD 51968301 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: N. Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 02.07.14

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ja neinMotoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja neinInspektions-Service ja neinKarosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja neinAlle 60 000 km ja neinAlle 90 000 km ja neinZündkerzenwechsel ja neinLuftfiltereinsatzwechsel ja neinKraftstofffilterwechsel ja neinZahnriemenwechsel ja neinZahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

km-Stand: 60500

Wechsel der Lambda-Sonde ja neinBremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:

Andreas Barth KFZ und
Hauptstraße 204 Landmaschinen
77876 Kappelrodeck Werkstatt
Tel. 07842-401
Fax 07842-97759



Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Intervall

Datum: 07/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 5.9.16

km-Stand: 87051

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Bremsflüssigkeitswechsel

Inspektions-Service

 Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Service durchgeführt:

BLITZ-KFZ-SERVICE
 FAUTENBACHERSTR. 9
 77855 AGHORN

Stempel Skoda Servicepartner

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

nach Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	27.09.18		
Durchgeführt wurde:		ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

km-Stand:	105.999		
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Patrick Bohnert
 Adolf-Hüttig-Straße 8
 77871 Renchen - Ulm
 Tel. 07843/904488 Fax 849843
 mail: patrickbohnert@autohaus-bohnert.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 121.000

Datum: 09/19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:

26.11.2021

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

 Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

km-Stand:

122197

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:

Autohaus Patrick Bohnert

Adolf-Hättig-Straße 8

77871 Renchen - Ulm

Tel. 07843/994485 Fax 849643

Mail: patrickbohnert@autohaus-bohnert.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

siehe Anmerkung

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Umverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.