



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE226601
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 176 TDID7A
Datum der Auslieferung	2018-07-17

**Eintragung der Werkstatt**

Datum	2021-07-22
Laufleistung	121469 km
Aktion 20CM Krit 01 durchgeführt	
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2021-07-19
Laufleistung	120486 km
Auftragsnummer	10556
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-09-25
Laufleistung	89434 km
Auftragsnummer	53348
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-12-12
Laufleistung	59595 km
Auftragsnummer	22523
Spritzdüse der hinteren Scheibenwischeranlage ist verstopft: ersetzt. Bremsscheiben und Bremsklötze hinten verschlissen: ersetzt.	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)